UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL



TESIS

"ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE PÉRDIDAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR VI DE LA CIUDAD DE TACNA – TACNA"

PARA OPTAR: TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL

PRESENTADA POR:

Bach. Noemí Mildred Alvarado Sánchez Bach. Hansen Armando Cauna Aguilar

> TACNA – PERÚ 2019

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

TESIS

"ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE PÉRDIDAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR VI DE LA CIUDAD DE TACNA – TACNA"

Tesis sustentada y aprobada el 27 de junio del 2019; estando el jurado calificador integrado por:

PRESIDENTE:

Ing. JIMMI YURY SILVA CHARAJA

SECRETARIO:

Ing. RUBEN RAMOS HUME

VOCAL:

Ing. CÉSAR JULIO CRUZ ESPINOZA

ASESOR:

Ing. ROSEMARY POLDY BEGAZO SALAS

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD

Yo, Bach. Noemí Mildred Alvarado Sánchez y Bach. Hansen Armando Cauna Aguilar, en calidad de tesistas de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada de Tacna, identificados con DNI N° 48733184 y DNI N° 46161869 respectivamente.

Declaro bajo juramento que:

1. Que somos autores de la tesis titulada:

"ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE PÉRDIDAS PARA MEJORAR EL SISTEMA
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR VI DE LA
CIUDAD DE TACNA – TACNA" la misma que presentamos para optar el
Título Profesional de Ingeniero Civil.

- 2. La tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente, para la cual se han respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas.
- 3. La tesis presentada no atenta contra derechos de terceros.
- 4. La tesis no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
- Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falsificados, ni duplicados, ni copiados.

Por lo expuesto, mediante la presente asumo frente a LA UNIVERSIDAD cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por la autoría, originalidad y veracidad del contenido de la tesis, así como por los derechos sobre la obra y/o invención presentada. En consecuencia, me hago responsable frente a LA UNIVERSIDAD y a terceros, de cualquier daño que pudiera ocasionar, por el incumplimiento de lo declarado o que pudiera encontrar como causa del trabajo presentado, asumiendo todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse de ello en favor de terceros con motivo de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de lo declarado o las que encontrasen causa en el contenido de la tesis, libro y/o invento.

De identificarse fraude, piratería, plagio, falsificación o que el trabajo de investigación haya sido publicado anteriormente; asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad Privada de Tacna.

Lugar y fecha: Tacna, 27 de junio del 2019

Firma:

Nombres y apellidos: Noemí Mildred Alvarado Sánchez

DNI: 48733184

Firma:

Nombres y apellidos: Hansen Armando Cauna Aguilar

DNI: 46161869

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mi madre, quien me apoyo incondicionalmente e inquebrantablemente hasta esta etapa de vida, ya que sin ella, no habría podido lograr mis objetivos, siendo mi más grande motivación.

Bach. Noemí Mildred Alvarado Sánchez

DEDICATORIA

Dedico la presente tesis a mi familia, por todo el apoyo incondicional que me han dado a lo largo de toda mi vida, ayudarme a superar muchos obstáculos, y por ser la base de mi educación, cada uno de ustedes ha aportado grandes cosas a mi vida, siendo ustedes mi motivación y ejemplo a seguir.

Bach. Hansen Armando Cauna Aguilar

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por haberme dado tantas cosas y permitirme llegar hasta este momento, además de darme salud y por siempre estar presente en mi vida.

Asimismo, quiero agradecer a mi familia por apoyarme en cada decisión y proyecto emprendido, tener su apoyo incondicional me anima a seguir adelante a pesar de las adversidades.

A mis amigos, compañeros de estudio, por el gran apoyo durante el desarrollo de esta tesis y a todos aquellos con los que compartimos grandes momentos a lo largo de toda mi vida.

A los docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, por aportar a mi formación académica y personal, durante el transcurso de la carrera profesional.

> (Hansen Armando Cauna Aguilar, Noemí Alvarado Sánchez)

ÍNDICE

CAPÍTU	JLO	I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	.18
1.1.	De	scripción del problema	18
1.2.	Foi	rmulación del problema	.19
1.2	2.1.	Pregunta de indagación general	.19
1.2	2.2.	Pregunta de indagación específica	.19
1.3.	Jus	stificación e Importancia de la Investigación	.20
1.4.	Ob	jetivos	.20
1.4	1.1.	Objetivo General	.20
1.4	1.2.	Objetivos Específicos	20
1.5.	Hip	oótesis	.21
CAPÍTU	JLO	II: MARCO TEÓRICO	.22
2.1.	An	tecedentes del estudio	.22
2.2.	Bas	ses teóricas	.30
2.2	2.1.	Balance Hídrico	.30
2.2	2.2.	Desperdicio del Agua:	36
2.2	2.3.	Reparación de Fugas:	36
2.2	2.4.	Índice de Pérdidas (IP):	.37
2.3.	De	finición de términos	.38
CAPITU	JLO	III: MARCO METODOLÓGICO	.39
3.1.	Tip	o y diseño de la investigación	39
3.2.	Pol	blación y/o muestra de estudio	40
3.3.	Ор	eracionalización de las Variables	40
3.4.	Té	cnicas e instrumentos para la recolección de datos	40
3.5.	Pro	ocesamiento y análisis de datos	.41
CAPÍTU	JLO	IV: RESULTADOS	48
4.1.	GE	NERALIDADES	.48

4.1.1. Definición de la Zona de Estudio (SECTOR VI)	48
4.1.3. Límites	51
4.1.4. Conexiones Domiciliarías	52
4.1.5. Facturación	52
4.1.6. Red de Distribución de Agua	52
4.1.7. Continuidad y Presión de servicio	53
4.1.8. Condiciones de hermeticidad y control	54
4.1.9. Macromedición	58
4.1.10. Micromedición	59
4.1.11. Topografía del Sector VI	61
4.2. COMPONENTES DEL BALANCE HÍDRICO	61
4.2.1. Volumen Distribuido Al Sistema (QI)	61
4.2.2. Consumo Autorizado (QA)	67
4.2.3. Consumo Autorizado Facturado (QAF)	67
4.2.4. Consumo Autorizado No Facturado (QANF)	75
4.2.5. Pérdidas De Agua (Agua No Comercializada) (QP)	82
4.2.6. Pérdidas Aparentes (Qpa):	82
4.2.7. Pérdidas Reales (Qpr):	92
4.2.8. Agua No Facturada (Anf):	96
4.3. Balance Hídrico	102
CAPÍTULO V: DISCUSIÓN	103
5.1. Del Índice de Pérdidas	103
5.2. Análisis económico	105
CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	107
6.1 Conclusiones	107
6.2 Recomendaciones	108
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	110
ANEXOS	112

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Metas de Gestión de la EPS a nivel de empresa para el prim	ner
quinquenio	26
Tabla 2: Indicadores Línea Base, identificados en el Diagnóstico	28
Tabla 3: Metodología del Balance Hídrico Propuesto por el IWA	30
Tabla 4: Balance Hídrico propuesto por el IWA	41
Tabla 5: Estimación de bandas de exactitud para cada componente d	let
balance hídrico	45
Tabla 6: Factores de Representatividad para la identificación de la zona	de
estudio	49
Tabla 7: Número de Conexiones del Sector VI	52
Tabla 8: Continuidad y Presión de Servicio	53
Tabla 9: Volumen proveniente del R4 al sector VI	63
Tabla 10: Volumen Distribuido al SECTOR VI	64
Tabla 11: Resumen del volumen de entrada al sector VI	66
Tabla 12: Volúmenes facturado en el periodo de agosto 2018- enero 2019	en
el SECTOR VI	68
Tabla 13: Número de usuarios facturados en el periodo de agosto 2018- ene	erc
2019 en el SECTOR VI	68
Tabla 14: Consumo Facturado Medido en el periodo de agosto 2018- ene	erc
2019 en el SECTOR VI	70
Tabla 15: Consumo Facturado no Medido del Mes de Agosto 2018 a ene	∍ro
2019	72
Tabla 16: Resumen del Consumo Autorizado Facturado	74
Tabla 17: Tabla resumen del Consumo No Facturado Medido	76
Tabla 18: Volumen Utilizado en Servicio Contra Incendios	78
Tabla 19: Volumen de Lavado de Reservorios 2018-2019	79
Tabla 20: Tabla resumen del Consumo No Facturado no Medido	80
Tabla 21: Consumo No Autorizado	83
Tabla 22: Cálculo de porcentajes de conexiones clandestinas e indebidas.	84
Tabla 23: Cálculo de consumo no autorizado	85

Tabla 24: Inexactitud de la micromedición y errores en el manejo de los
datos87
Tabla 25: Cálculo de las pérdidas aparentes por subregistro88
Tabla 26: Cálculo de errores en medición cero 89
Tabla 27: Fugas en conexiones de servicio hasta el punto del medidor de
cliente93
Tabla 28: Fugas en tuberías de distribución o líneas principales93
Tabla 29: Agua no Facturada en el Sector VI agosto 2018 a enero 201999
Tabla 30: RESUMEN DEL BALANCE HÍDRICO DEL SECTOR VI102
Tabla 31: Análisis Económico del Agua Facturada y No Facturada del Secto
VI, en el periodo de Agosto 2018 a Enero 2019105
Tabla 32: Análisis económico relativo del ANF de la Ciudad de Tacna er
unción del ANF del Sector VI, en el periodo de Agosto 2018 a Enero 2019
106

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Diagrama del Proceso de Recolección y Procesamiento de
Información42
Figura 2: Plano General Base de Sectores de la Ciudad de Tacna50
Figura 3: Sectorización del Sector VI51
Figura 4: Esquematización del Sector VI y ubicación de sus macromedidores
59
Figura 5: Micromedidor Marca ZENNER Fuente: Página Web Oficial de
Productos Zenner60
Figura 6: Micromedidor Marca ELSTER60
Figura 7: Esquema de Distribución Agua que Ingresa al SECTOR VI64
Figura 8: Volúmenes de distribución en el Sector VI agosto 2018- enero 2019
65
Figura 9: Volumen Facturado en el periodo de agosto 2018- enero 2019 en el
SECTOR VI69
Figura 10: Consumo Facturado Medido en el periodo de agosto 2018- enero
2019 en el SECTOR VI Fuente: Elaboración Propia71
Figura 11: Consumo Facturado Por Promedio en el periodo de agosto 2018-
enero 2019 en el SECTOR VI73
Figura 12: Consumo Facturado Por Asignación (sin medidor) en el periodo de
agosto 2018- enero 2019 en el SECTOR VI73
Figura 13: Volumen Contra incendios, en el periodo de agosto 2018- enero
2019 en el SECTOR VI78
Figura 14: Volumen de Pérdidas de Agua Vs Volumen Consumo Autorizado,
en el periodo de agosto 2018- enero 2019 en el SECTOR VI82
Figura 15: Volumen del Consumo No Autorizado, en el periodo de agosto
2018- enero 2019 del SECTOR VI86
Figura 16: Inexactitud de la micro medición y errores en el manejo de los
datos del SECTOR VI90
Figura 17: Volumen Consumo no Autorizado VS Vol. por inexactitudes de los
medidores y errores de manejo de datos, en el periodo de agosto 2018- enero
2019 en el SECTOR VI91

Figura 18: Volumen de Pérdidas Reales en el periodo de agosto 2018- enero
2019 del SECTOR VI93
Figura 19: Volumen de pérdidas de agua aparentes Vs Volumen de pérdidas
de agua reales, en el periodo de agosto 2018- enero 2019 en el SECTOR VI
96
Figura 20: Volumen de agua no facturada en el periodo de agosto 2018- enero
2019 del SECTOR VI96
Figura 21: Descomposición del volumen de Agua No Facturada en el periodo
de agosto 2018- enero 2019 del SECTOR VI97
Figura 22: Evolución del %ANF en el sector VI agosto 2018 a enero 2019
100

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA11
ANEXO N° 2: PANEL FOTOGRÁFICO11
ANEXO N° 3: ESQUEMA GENERAL DE AGUA POTABLE DE TACNA13
ANEXO N° 4: PLANOS BASE CATASTRO DE AGUA POTABLE DE
SECTOR VI14
ANEXO N° 5: FICHAS DE LOS RESERVORIOS (R-5, R-5A)14
ANEXO N° 6: PARTES DIARIOS DE EMERGENCIAS DE LOS BOMBERO
15
ANEXO N° 7: NOTIFICACIONES DE CONEXIONES CLANDESTINAS EN E
SECTOR VI

RESUMEN Y PALABRAS CLAVES

El agua no facturada es uno de los problemas más persistentes en los sistemas de suministro de las Empresas Prestadoras de Servicio de Agua Potable, éste trabajo de investigación se realizó con la finalidad de determinar el Agua no Facturada del Sector Operacional VI de la red de abastecimiento de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. y sucesivamente calcular y analizar su Índice de Pérdidas, esto se realizó tomando como base el modelo de Balance Hídrico propuesto por el IWA (Asociación Internacional del Agua), finalmente se obtuvo un Índice de Pérdidas de 26.27%; posteriormente se planteó propuestas de mejora, con la finalidad de reducir dichas perdidas y con ello optimizar el Sistema de Abastecimiento para el Sector Operacional VI, que a su vez resulta en una reducción las pérdidas económicas para la EPS Tacna S.A.

PALABRAS CLAVES:

Balance hídrico, Índice Perdidas (IP), Macromedición, Micromedición, Fugas de agua, Pérdidas de agua, Reservorio y Tubería

ABSTRACT KEY WORDS

Unbilled water is one of the most persistent problems in the supply systems of companies providing drinking water service, this research work was carried out in order to determine the unbilled water of Operational Sector VI of the supply network of the Sanitation Services Provider Tacna S.A., to then calculate and analyze its Loss Index, this was done based on the water balance model proposed by the IWA (International Water Association), resulting in a Loss Index of 26.27%; subsequently, proposals for improvement were made, with the aim of reducing said losses and thereby optimizing the supply system in question, in turn resulting in the reduction of economic losses for the EPS.

KEY WORDS:

Water balance, Index Lost (IP), Macromeasurement, Micromeasurement, Water leaks, Water losses, Reservoir, Pipe.

INTRODUCCIÓN

El término "pérdidas" o incluso "agua no contabilizada", es un indicador que mide la eficiencia operacional y comercial de los sistemas de abastecimiento de agua. Al determinar el Índice de Pérdidas del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de un Sector específico, se pretende mejorar el servicio de forma oportuna, eficiente y económicamente, para que permita satisfacer la actual demanda agua potable, así como avalar futuros estudios correspondientes al mejoramiento del sistema de producción y distribución, evitando las pérdidas por fuga. Estas pérdidas se reflejan de forma inevitable en el proceso de facturación que se realiza en forma mensual, donde el agua producida no es totalmente facturada, encontrándose un margen de error, teniendo como meta el mejoramiento operacional del sistema.

Los sistemas donde la producción es insuficiente y el servicio intermitente, el Balance Hídrico contribuye a armonizar el racionamiento del suministro y determina la provisión de agua en periodos predeterminados, atendiendo en manera parcial, pero racional a la población.

"ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE PÉRDIDAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR VI DE LA CIUDAD DE TACNA – TACNA"

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción del problema

En cuestiones sobre la problemática de la escasez de agua y su conservación, uno de los supuestos que surgen es la necesidad de disminuir el Agua no contabilizada o Agua no facturada. Pero, ¿Qué es el agua no facturada? y ¿Por qué nos debemos ocupar de ella?

El agua no facturada es uno de los problemas más persistentes en los sistemas de suministro de las empresas prestadoras de servicio de agua potable. Este término describe el agua que es producida pero que posteriormente se pierde o no se factura en el sistema. Los costos relacionados con estas pérdidas pueden ser el resultado de robos, evaporación, fugas en las tuberías, o incluso una mala medición o recopilación de datos que al final son amortizados por el contribuyente.

Se dice que alrededor del 34% de toda el agua mundial, es agua no facturada, de acuerdo a lo informado por la Agencia Internacional de Energía. El problema varía según la región, se pone por caso que Taiwán tuvo un 27% de taza de agua no facturada en el año 2013, en Estados Unidos la pérdida considerada está entre el 10% y 30% aunque ciertas empresas indican que tienen pérdidas de hasta un 50% por día, parte de ello fue atribuido a ineficiencia, corrupción y fallas en los sistemas de contabilidad.

Si hacemos énfasis en nuestro territorio podemos distinguir que la gran mayoría de recursos hídricos en el Perú, cerca del 97.7%, están en la cuenca Amazónica (Cuenca del Atlántico), donde hay una menor densidad de población y sin embargo la costa (Cuenca del Pacífico) tiene solo el 1.8% de los recursos hídricos, porcentaje con el que debe abastecer al 70% de la población, aproximadamente. Esto nos muestra una clara desigualdad en la distribución de agua en el Perú.

La región de Tacna debido al mal manejo de recursos, una infraestructura insuficiente, así como la falta de concientización entre la población en relación a las

prácticas de consumo (educación sanitaria), generan esta situación de escasez de agua, en la que se encuentra inmersa, por lo cual se viene afrontando problemas de abastecimiento por la escasez del recurso hídrico, altos costos de captación, conducción de agua y conflictos frecuentes con los diferentes sectores, sobre todo en épocas de emergencia.

La falta de agua potable es el mayor problema a resolver en la Ciudad de Tacna. La región presenta un déficit hídrico de 260 l/s en donde el 34% de agua potable, que se distribuye en la ciudad de Tacna de forma mensual, tiene usos inadecuados que llevan a pérdidas tanto visibles como no visibles, los mismo que pueden ser por robos, clandestinaje o falta de medidores que controlen su uso.

El Sector VI al 2015 contaba con un 28.8% de Índice de Perdidas, el cual se veía reflejado en un promedio de abastecimiento de 20 horas al día que con los años fueron reduciéndose a un promedio de 17 horas; pudiendo incrementar las horas de abastecimiento si se llega a reducir el Índice de Perdidas a un 25%, esto se lograría aplicando las medidas correctivas que propondremos.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Pregunta de indagación general

- ¿Cómo analizar el Índice de Pérdidas en el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del Sector VI de la ciudad de Tacna?

1.2.2. Pregunta de indagación específica

- ¿Cómo identificar los indicadores de los niveles de índices de pérdidas en el sistema de abastecimiento del Sector VI?
- ¿Cuáles son los porcentajes de los índices de pérdidas en el sistema de abastecimiento del Sector VI?
- ¿Es posible aplicar acciones y procedimientos que permitan la reducción de los índices de pérdidas?

1.3. Justificación e Importancia de la Investigación

El agua no contabilizada es uno de los problemas más persistentes en los sistemas de suministro de agua, por lo tanto, la importancia de tener un bajo Índice de Agua no Contabilizada, resulta primordial para su optimización. Con la determinación de los niveles de índice de pérdidas en los Sistemas de Abastecimiento, mejorará el Servicio de Agua Potable de la Entidad Prestadora de Servicios, ya que se tendrá un adecuado control de las aguas no contabilizadas.

Al tener un adecuado control de los índices de pérdidas, se tendrá un uso optimizado del recurso hídrico, consiguiendo así una mayor cobertura del servicio. Con las medidas correctivas a partir de la identificación y determinación de los índices de pérdidas, se podrían disminuir los gastos y costos de mantenimiento.

La ciudad de Tacna viene afrontando problemas de abastecimiento por escasez de los recursos hídricos, altos costos de captación, conducción de agua y conflictos frecuentes con el sector Agrario. Un porcentaje significativo de los volúmenes de agua que se entrega se pierde como fugas intradomiciliarias, al tener sus instalaciones interiores deterioradas y faltas de manteamiento.

Dentro del Sector VI se pretende detectar, cuantificar y controlar las pérdidas ocurridas en el sistema de abastecimiento. Para ello se buscará aprovechar al máximo el equipamiento del sistema actual y prever las deficiencias que se puedan presentar.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

 Analizar el Índice de Pérdidas para mejorar el Sistema de Abastecimiento de agua potable del Sector VI de la Ciudad de Tacna.

1.4.2. Objetivos Específicos

 Identificar los indicadores de los niveles de índices de pérdidas en el sistema de abastecimiento del Sector VI.

- Indicar los porcentajes de los Índices de Pérdidas en el sistema de abastecimiento del Sector VI.
- Proponer acciones y procedimientos que permitan la reducción de los Índices de pérdidas.

1.5. Hipótesis

1.5.1. Hipótesis General

 El análisis del Índice de Pérdidas permitirá mejorar el abastecimiento de agua potable en el Sector VI de la ciudad de Tacna.

1.5.2. Hipótesis Específica

- Los indicadores de los niveles de índices de pérdidas serán determinados a partir del balance hídrico propuesto por el IWA (Asociación Internacional del gua).
- Luego del análisis realizado en el sistema de abastecimiento del Sector IV se determinarán los porcentajes de índices de pérdidas.
- Los procedimientos y acciones, sugeridas y recomendadas contribuyen a reducir los índices de pérdidas.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes del estudio

• Tesis: "PLAN DE ACCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS COMERCIALES DE AGUA NO CONTABILIZADA EN EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P."

Describe el proceso que realiza el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga para potabilizar el agua, en este proceso de captación, tratamiento, distribución y comercialización se presentan pérdidas técnicas y comerciales de agua por diversas causas que fueron identificadas bajo el Estándar Hídrico Internacional del IWA (International Water Association). Además se centra en las causas de pérdidas comerciales de gua no contabilizada, debido a que no han realizado acciones para disminuirlas, asimismo la gestión comercial realizada previamente por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga como es la creación de la "Unidad Antifraude" y cambio de los medidores no han sido evaluados para determinar sus resultados. Por ende se propone un plan de acción, para minimizar estas pérdidas a partir de un plan piloto en un distrito que compone el Área Metropolitana de Bucaramanga, para que se analice si sería viable esta metodología para la disminución de las causas de pérdidas comerciales de agua contabilizada y conforme a estos resultados aplicarlo en otros distritos del Área Metropolitana de Bucaramanga.

Por otra parte, proyecta el consumo a recuperar por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga con la aplicación de la metodología y el costo de la implementación en el distrito elegido. Finalmente se desarrollan indicadores para el plan de acción propuesto (Duran, 2014).

• Informe Técnico: "ANÁLISIS DE PÉRDIDAS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DEL LÍBANO, TOLIMA - COLOMBIA."

Presenta un análisis de las pérdidas en la red de distribución de agua del municipio Líbano (Tolima, Colombia), en un periodo de 5 años (2012-2016). Para ello fue necesario comparar las pérdidas de agua identificadas en la empresa de servicios públicos de agua potable y alcantarillado, con los índices establecidos en la

normatividad local e internacional; establecer las consecuencias económicas que emanan de las pérdidas de agua y de esta manera sustentar una metodología que contribuya a la detección de fugas y plantear posibles soluciones para la disminución de las pérdidas (Herrera G., Alonso C. Y Zafra M., 2018).

Con ello se calculó el IANC (Índice de Agua No Contabilizada) que hace referencia a las pérdidas de agua tratada. Consiste en comparar el agua que se produce en las plantas de tratamiento de agua potable frente al agua facturada a los usuarios. Este indicador aumenta cuando hay demasiadas fugas en la red. (Alegre H., Baptista J., Y Parena R, 2000).

Para calcular este indicador es necesario conocer el caudal producido en la planta de tratamiento de agua potable y el caudal de facturación de la empresa de servicios públicos haciendo una sustracción entre estos dos caudales podemos calcular la cantidad de caudal de pérdidas en nuestro sistema de distribución, al dividir este último sobre el caudal producido en la planta de tratamiento nos da como resultado el IANC.

$$Q_{P} = Q_{T} - Q_{f}$$

$$IANC = \frac{Q_{P}}{Q_{T}} * 100\%$$

 $Q_{\mathrm{P}}=$ Caudal de perdidas en la planta de tratamiento

 $Q_T = Caudal producido en la planta de tratamiento$

 Q_f = Caudal facturado por la empresa de servicios

IANC = Índice de Agua No Contabilizada

• Tesis: "CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE PÉRDIDAS POR FUGAS EN LA RED DE AGUA POTABLE EN CELAYA, GTO"

Propone que para disminuir al mínimo el porcentaje de pérdidas de agua por fugas en las redes de agua potable, se debe llevar a cabo la rehabilitación y cambio de tuberías cuya vita útil se ha sobrepasado. Así como implementar el cobro del servicio en base al consumo real de cada usuario, lo cual generaría la colocación de micromedidores en cada una de las tomas existentes. Para llevar a cabo tales acciones, se realiza un Plan Estratégico que señale los procedimientos a seguir para alcanzar el fin deseado.

Se tiene como resultado que 7% de las pérdidas se originan en tomas domiciliarias y cerca de un 26% en el sistema de abastecimiento de Agua Potable. Finalmente se determina una perdida global del 32.61% en la Ciudad de Celaya. De esta forma se deduce, que las acciones implementadas en atención a las fugas dentro del sistema de abastecimiento fueron reducidas en un 50% en relación al porcentaje inicial que se estimó al comienzo del estudio, llegando a un índice de pérdidas del 33%. (Hurtado R., 2006)

• Tesis: "PROYECTO DE EVALUACIÓN Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. EPS EMFATUMBES S.A."

El objetivo general fue de dotar a la empresa EPS EMFATUMBES S.A de un programa sistemático y permanente para la reducción y control de las pérdidas físicas y no físicas que ocurren en el sistema de abastecimiento de agua.

Se menciona que un nivel adecuado de pérdidas se encuentra dentro del rango de 20 al 25%. Así también que durante el desarrollo de la tesis, EMFATUMBES S.A solo contaba con la lectura de 520 medidores, equivalente al 5.3% del total de conexiones activas que se facturaban y que además no contaban con una política de mantenimiento, esto nos dice que las pérdidas por error de medición pueden ser considerables. En cuanto a las pérdidas por consumos clandestinos y de usuarios inactivos, alude que es un volumen consumido no recuperable en el sistema, pero si repercute en forma positiva a la empresa al tratar de disminuir estas pérdidas, acrecentando las ventas de agua, al formalizar ese tipo de conexiones.

Finalmente plantean procedimientos necesarios para realizar el balance hídrico y para poder determinar en forma real el índice de pérdidas en la zona de estudio, teniendo consideraciones prácticas y características del criterio de ingeniería. A su vez presenta criterios y estrategias a seguir por el programa de control y reducción de las fugas intradomiciliarias. (Apolo, 2004)

Artículo: "ANÁLISIS DE LAS PÉRDIDAS DE AGUA EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO, SANTIAGO DE CALI COLOMBIA."

Uno de los primordiales parámetros de eficiencia de los prestadores de servicio de aqua potable es el índice de aqua no contabilizada; este hito comprende la pérdida

técnica, la pérdida no-técnica y el consumo legal no-facturado. El total de estos dos últimos componentes compone la llamada pérdida comercial.

Para establecer el nivel de eficiencia de los prestadores con relación a las pérdidas de agua es necesario sistematizar adecuadamente para definir, exactamente, qué pérdidas están fuera del control del prestador y cuales son resultado de la gestión de la empresa (CRA, 2007).

El balance hídrico es un instrumento que admite perpetrar un diagnóstico integral sobre la realidad de las pérdidas de agua en la gestión operacional y comercial de la prestación del servicio (MMAyA, 2013). A través de este balance de la Asociación Internacional del Agua (IWA – por sus siglas en inglés). Este instrumento es la base elemental para una gestión de pérdidas de agua. (VAG, 2014).

Como metodología para reducir las pérdidas, enfocaron sus esfuerzos a realizar gestión del parque de medición, correspondiente a la sustitución de medidores que se identificaron, con lo cual se estaría presentando submedición.

Adicionalmente, se reconocieron y colocaron equipos de medición en las zonas a las que se les está suministrando agua, pero que por su condición de Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto (AHDI) no pueden ser facturados. Lo anterior para obtener registros del agua suministrada no facturada (Ramírez C., 2014).

Tesis: "REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE CAUDAL EN RED DE TUBERÍAS PARA MEJORAR DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE – SECTOR SAN CARLOS – LA MERCED"

El estudio coadyuva con el uso racional del agua, utilizando un programa de reducción de pérdidas de caudal de agua en las redes de distribución con procedimientos como el Balance Hídrico, la Sectorización y el modelado de redes de distribución de agua en la localidad de la Merced, Chanchamayo. El balance hídrico tiene como propósito evaluar cada componente de agua que se incorpora y se desprenderse de un sistema de abastecimiento de agua dentro de un periodo definido, la sectorización de las redes de distribución de agua es esencial para intervenir constantemente las fugas y el modelado concede prever resultados en la

redes de agua, su implementación es básica para un sistema de gestión de la presión.

Posteriormente se concluye que la metodología de la Sectorización, implementada tomo al Sector San Carlos como zona piloto para la consumación de las metodologías de la gestión de presiones, lo que permitió estimar el porcentaje de depreciación de pérdidas de agua en un 40.5% con la aplicación de la gestión de presiones.

Así mismo la repartición de agua aumenta por el incremento del promedio de la continuidad en las partes altas de la localidad de La Merced, de 15:55:00 horas/día a 21:05 horas día. La implementación de la gestión de presiones, crea subvenciones económicas a la empresa debido a la deducción de agua que se pierde en las redes se logró soslayar costos alrededor de 70 372 nuevos soles. (Porras G., 2014).

- Artículo: "EPS TACNA S.A. PLAN MAESTRO OPTIMIZADO ACTUALIZADO 2013-2043"

Realiza un diagnóstico Situacional tanto económico – financiero, comercial, operacional y de la vulnerabilidades de los sistemas.

También incluye estimaciones de la demanda de los servicios de saneamiento y determinación del balance oferta, además de estimaciones de costos de explotación eficientes.

Además incluye una estimación de los estados financieros, estructura y formulas tarifarias, para finalizar con las metas de gestión que se propone lograr la EPS Tacna S.A. en el primer quinquenio, las cuales están orientadas a buscar la eficiencia empresarial en beneficio de sus usuarios y que a nivel de empresa se presenta a continuación:

Tabla 1: Metas de Gestión de la EPS a nivel de empresa para el primer quinquenio

Metas de Gestión	Unidad de medida	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Incremento de Conexiones Agua Potable	#	-	844	1,628	1,564	1,819	2,254
Incremento Conexiones Alcantarillado	#	-	851	1,365	1,371	1,376	1,381

Incremento Anual de Nuevos Medidores	#	ı	10,058	1,814	2,054	1,660	0
Continuidad	Horas/día	14.7	15.0	17.0	18.0	18.0	19.0
Presión Mínima	m.c.a	10	10	10	10	10	10
Presión máxima	m.c.a	50	50	50	50	50	50
Conexiones Activas de Agua Potable	%	90%	91%	92%	92%	92%	93%
Tramiento de Aguas Servidas	l/s	330	330	330	330	330	550

Fuente: PMO, EPS Tacna

El auge de la gestión está encaminada, a conservar la continuidad del servicio en 18 horas, así mismo de acuerdo a la demanda se ampliará el número de conexiones domiciliarias tanto de agua como de alcantarillado de acuerdo a la cobertura poblacional planteada. La Micromedición a lograr en el ámbito de administración de la Empresa es de 80% al término del quinquenio a nivel de EPS.

• Informe: "PROYECTO DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE AGUA EN TACNA, PERÚ"

En el 2015 dentro del marco de la Cooperación Financiera Oficial entre Perú y Alemania se acordó un aporte de fondos para el financiamiento del "Proyecto de Reducción de Pérdidas en Ciudades de Provincias en Perú". Dichos fondos provienen de medios financieros del Gobierno Alemán destinados al financiamiento de medidas de adaptación al cambio climático en países contrapartes de la Cooperación Alemana. Este programa sirvió para mejorar la gestión de los recursos hídricos en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento de las Empresa EPS Tacna S.A.

Dentro de los principales parámetros de eficacia de las Empresas Prestadoras de Servicio de Agua Potable es el índice de agua no contabilizada (IANC); este indicador circunscribe la pérdida técnica, la pérdida no-técnica y el consumo legal nofacturado. El total de estos compone la llamada pérdida comercial.

En la fase del diagnóstico, se elaboró la Línea Base que permitió determinar los valores iniciales de los indicadores que serán considerados para medir los resultados esperados en el Proyecto. A continuación, se detallan los indicadores, es

importante indicar que estos indicadores son los determinador en cada una de las Medidas de Inversión. El reporte de estos indicadores se realizó trimestralmente.

Para este informe, se continua con la información actualizada de los indicadores consignados en el grupo de "Gestión Comercial", en base al informe que presento el Lic. Joachim Rusche, especialista en el área comercial, en su última intervención. Los datos fueron generales, en un trabajo continuo con la Gerencia Comercial de la EPS Tacna S.A.

Tabla 2: Indicadores Línea Base, identificados en el Diagnóstico.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	VALOR ACTUAL (*)	VALOR INFORME FINAL (%)	
1. Mejoramiento Operacional			
Porcentaje de Válvulas operativas en la zona piloto de intervención	$(rac{No.\ V\'alv.\ Operativas}{Total\ de\ V\'alv.\ en\ la\ ZPI})x100$	30%	91.93%
Porcentaje de Válvulas Motorizadas en la zona piloto de intervención	(No. de Válv. Motorizadas) Total Válv. M. ZPI	0	Sin información
Porcentaje de Macro medidores instalados	$(\frac{\text{Macromedidores Operativos}}{\text{Macromedidores Requeridos}})x100$	68.7%	17.71%
2. Sistema SIG y Modelación	Hidráulica		
Avances esquineros	$\frac{ESQ.identificado}{ESQ.Total} \times 100$	61%	100%
Red localizada	$\frac{RED\ identificada}{RED\ total}\ x\ 100$	61%	100%
Avance Geo referenciación	$\frac{ESQ\ georef.}{ESQ\ Total}\ x\ 100$	0%	100%
Avance integración catastro	$\frac{ESQ\ Int\ SIG}{ESQ\ Total}\ x\ 100$	0%	100%
Porcentaje de la red Modelada Hidráulicamente	$(rac{Longitud\ de\ la\ red\ modelad}{Longitud\ Total\ de\ la\ red})x100$	0%	100%
Porcentaje de la red en SIG	$(rac{Longitud de la red en SIG}{Longitud Total de la red})$ x 100	0%	100%
Porcentaje de conexiones en SIG	$(\frac{N^{\circ} \text{ Conexiones en SIG}}{N^{\circ} \text{ Total de conexiones}})x100$	0%	47%
3. Reducción de Pérdidas Co			
Avance del catastro de clientes	$\frac{No.\ predios\ registrados}{No.\ predios\ totales}\ x\ 100$	94%	95.27%
Nivel de actualización	$\frac{No.\ clientes\ con\ datos\ actuales}{No.\ cliente\ totales}\ x\ 100$	10%	95.27%
Integridad del catastro	$\frac{\text{clientes con datos validado}}{\text{No. cliente totales}} \times 100$	10%	95.27%
Nivel de geo referenciación del catastro comercial	$\frac{No.\ clientes\ creferenciados}{No.\ cliente\ totales}\ x\ 100$	0%	46.50%
Cobertura de medición	$rac{\text{Medidores instalados}}{\text{No. total clientes}} \ x \ 100$	85%	90.79%
Micro medición efectiva	$\frac{No.\ Medidores\ leidos}{No.\ total\ medidores}\ x\ 100$	75%	71.52%

Micro medición real	$rac{ ext{No. Medidores facturados}}{ ext{No. total medidores}}~x~100$	64%	84.86%					
Conexiones clandestinas detectadas anualmente	$(\frac{Conexiones\ clandestinas-2014}{Conexiones\ Totales})x100$	0%	Sin información					
4. Gestión Comercial								
Agua No Facturada	$(rac{{}^{Vol.agua\ Producida-Vol.agua\ facturada}}{{}^{Volumen\ Agua\ Producida}})x100$	36.3%	**36.3					
Conexiones activas con medidor y consumo cero	$rac{\textit{No.conex.activas conusmo cero}}{\textit{Total conex.activas con medidor}} x 100$	44.6%	**44.6					
Lecturas efectuadas por lector y día	No. de Lecturas realizadas en un día Total Lectores	310	345					
Cortes y rehabilitaciones efectuados por operador y día	No. cortes y rehabilitaciones x día Total operadores	35	49.19					
Eficiencia de Cobranza	$rac{ extstyle Monto recaudado durante un mes}{ extstyle Monto Facturado en el mismo mes} x 100$	73.3%	78%					
Reclamos atendidos por mes	$rac{ ext{Total reclamos atendidos por mes}}{ ext{Total recibidos en el mismo mes}} x 100$	54%	52.29%					
Densidad de Reclamos (agua potable	Total reclamos recibidos en un mes 1.000 Conex.activas en el mismo mes	10.9	12.52					
4. Reducción de Pérdidas Físicas								
Detección de fugas por año	$rac{\mathit{Km}\ \mathit{de}\ \mathit{red}\ \mathit{investigado}}{\mathit{Km}\ \mathit{de}\ \mathit{red}\ \mathit{Total}} x 100$	0	26.42%					
Efectividad en la búsqueda de fugas	$rac{Fugas localizadas}{Fugas efectivamente reparadas} x 100$	0	100%					

2.2. Bases teóricas

2.2.1. Balance Hídrico

Tiene como propósito rastrear y contabilizar cada componente de agua que se añade y se deduce de un sistema de abastecimiento de agua dentro de un periodo definido. Un balance hídrico busca así identificar todos los componentes de consumo y pérdidas en un formato estandarizado. Es el primer paso para evaluar el agua no facturada y en manejar las fugas en las redes de distribución de agua.

Cuando se elabora el cálculo del balance hídrico, es extremadamente importante recordar que la exactitud de los volúmenes de pérdida de agua depende de la exactitud y calidad de datos utilizados en el cálculo. En consecuencia, una medición verídica de todos los volúmenes de agua que ingresan y salen del sistema de abastecimiento es un requisito primordial. La validación de los datos también representa un papel clave en determinar los volúmenes de pérdidas de agua. Existen varias técnicas para calcular el balance hídrico y estas deben combinarse para lograr resultados confiables, siendo las más importantes: el balance hídrico anual desde arriba hacia abajo y la evaluación de pérdidas reales desde abajo hacia arriba.

La siguiente tabla muestra abreviaciones de la terminología del balance hídrico.

Tabla 3: Metodología del Balance Hídrico Propuesto por el IWA (International Water Asotiation)

	DA AL NO FACTURADO	CONSUMO FACTURADO MEDIDO CONSUMO FACTURADO NO MEDIDO	CONSUMOS MEDIDOS O ESTIMADOS	
VOLUMEN DE		AUTORIZADO	CONSUMO NO FACTURADO MEDIDO CONSUMO NO	
SISTEMA		NO FACTURADO	FACTURADO NO MEDIDO	
		CONSUMOS NO AUTORIZADOS	AGUA NO CONTABILIZADA	
		INEXACTITUD DE LA MICRO MEDICIÓN Y ERRORES EN EL MANEJO DE LOS DATOS		

	PÉRDIDAS	FUGAS EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN O LÍNEAS PRINCIPALES	
		FUGAS EN CONFINIONES	
	REALES	FUGAS EN CONEXIONES	
		DE SERVICIO HASTA EL	
		PUNTO DEL MEDIDOR	
		DEL CLIENTE	

Fuente: Manosalvas, 2011

Para eliminar pérdidas de agua se debe establecer un balance hídrico en intervalos regulares, esto generará la base para disminuir progresivamente el agua no facturada. En el pasado se utilizó una gran variedad de formatos y definiciones para estos cálculos. La Asociación Internacional del Agua (IWA, por sus siglas en inglés) formó un grupo de trabajo sobre indicadores de desempeño y pérdidas de agua para lograr cifras internacionalmente comparables. (Lambert, A. O. y Hirner, W., 2000).

La Asociación internacional de Agua (IWA) incorporó un modelo de mejores prácticas internacionales para el cálculo del balance hídrico, que permita estimar los caudales que se pierden en una red de distribución de agua, considerando las pérdidas reales las que se generan en las redes, las pérdidas aparentes, las que suceden debido a la existencia de conexiones clandestinas y subregistro de los medidores de agua.

Las pérdidas de agua (Qp) es el caudal de agua que se pierde entre el punto de ingreso al sistema de distribución y el punto de empalme a las instalaciones interiores del dominio del cliente.

Principalmente el balance hídrico de la IWA se compone de los elementos considerados en su tabla, los cuales se describen a continuación:

Volumen de Entrada al Sistema (Q_I):

Es el volumen que ingresa al sistema medido a una parte definida del sistema de suministro de agua. En sistemas que contengan exportaciones sustanciales de agua, se hace importante determinar el volumen de agua suministrada (volumen de ingreso al sistema menos agua exportada facturada), se divide en consumo autorizado y pérdidas de agua. (Lambert, A. O. y Hirner, W., 2000).

$$Q_I = Q_A + Q_P$$

a) Consumo autorizado (QA):

Es el volumen de agua tanto medido como no medido tomado por los clientes registrados, la empresa de agua y otras partes autorizadas. Incluye el consumo autorizado facturado y no facturado. Esta parte del balance hídrico también comprende fugas y reboses luego del punto de medición del cliente, así como los propios requisitos de la empresa de agua, por ejemplo para lavar tuberías o lavar los filtros.

$$Q_A = Q_{AF} + Q_{AuNF}$$

a.1) Consumo autorizado facturado (QAF):

Es el volumen de agua que se entrega y se factura al cliente exitosamente, el cual genera entonces ingreso para la empresa de agua.

Consumo facturado medido:

Volumen de agua medido que se registra en el sistema contable y por el que se tiene que pagar una factura, incluyendo el consumo doméstico, comercial e industrial.

• Consumo facturado no medido:

Es el volumen de agua que no ha sido medido pero que se registra en el sistema contable y para el que se tiene que pagar una factura, incluyendo el consumo doméstico, comercial e industrial.

a.2) Consumo autorizado no facturado (Q_{AuNF}):

Es el volumen de agua medida y no medida por el que no se ha pagado ninguna factura. Incluye también el agua utilizada por el servicio público de agua mismo (para propósitos operativos como la limpieza de principales o el lavado de filtros).

Consumo no facturado medido:

Es el volumen de agua medida por el cual no se ha pagado ninguna factura. Algunos ejemplos de usuarios autorizados son los edificios municipales o los camiones cisterna de agua.

Consumo no facturado no medido:

Es el volumen de agua que no ha sido medida y por el cual no se ha pagado ninguna factura. Algunos ejemplos de usuarios autorizados son las áreas de pueblos jóvenes, parques públicos o servicios contra incendios.

b) Pérdidas de agua (Q_P):

El volumen de agua perdida entre el punto de suministro y el medidor del cliente debido a varias razones. Se puede expresar como la diferencia entre el volumen de ingreso al sistema y el consumo autorizado y consiste de pérdidas aparentes y reales.

$$Q_P = Q_{PA} + Q_{PR}$$

b.1) Pérdidas Aparentes (Q_{PA}):

Las pérdidas aparentes, están comprendidas por toda el agua que es entrega exitosamente al cliente, pero que no es medida o registrada con exactitud, la cual es causante de un error en la determinación de la cantidad de agua que consumen los clientes. Por lo tanto, este tipo de pérdidas crean costos en la producción sin generar ingreso para la empresa.

Consumo no Autorizado:

Es aquella cuya extracción no está autorizada, constituye una fuente importante de pérdidas y aparece de maneras muy diferentes, por ejemplo en los robos de agua, conexiones ilegales o en los medidores vandalizados o manipulados de los clientes o en los medidores que los clientes evitan, así como en la extracción ilegal del agua de las tuberías contra incendios.

Inexactitud de la micro medición y errores en el manejo de los datos:

Son aquellas pérdidas debido a las inexactitudes de los medidores, son frecuentemente la pérdida más común de las pérdidas aparentes. La experiencia muestra que hay un porcentaje de agua no se mide o se mide de manera incorrecta debido a errores de medición o también a pérdidas crecientes en los medidores de agua. Este puede estar causado por seleccionar medidores inadecuados, medidores mal dimensionados, por una instalación no correcta y por la no calibración de los medidores, así como debido a un deterioro progresivo en el desempeño de los medidores a lo largo del tiempo.

b.2) Pérdidas Reales (QPR):

Las pérdidas reales son volúmenes de agua perdidos dentro de un determinado periodo a través de todo tipo de fugas, estallidos y reboses. Estas pérdidas se pueden clasificar de acuerdo a su ubicación dentro del sistema, como son: fugas en tuberías principales de transmisión y distribución y fugas en conexiones de servicio hasta el punto de medición al cliente.

• Fugas en tuberías de distribución o en líneas principales:

Aquí se considera aquellas aguas que se pierden al ocurrir grietas o rupturas en las tuberías (estallidos debido a corrosión o a causas foráneas), en uniones (empaquetaduras dañadas, desconexión) y en válvulas (falla operativa o de mantenimiento) y usualmente tienen tasas de flujo medianas a altas y tiempos de fuga de cortos a medianos de duración.

Fugas en conexiones de servicio hasta el punto del medidor del cliente:

Esta se refiere a aquellas fugas ocurridas desde conexiones de servicio hasta el punto del medidor del cliente, a menudo nos referimos a las conexiones de servicios, como los puntos débiles de las redes de abastecimiento de agua, porque sus accesorios y uniones muestran tasas de falla altas. Este tipo de fugas en las conexiones de servicio son difíciles de detectar, esto debido a sus tasas de flujo comparativamente bajas y por lo tanto llegan a tener tiempos de fugas largos.

Agua Facturada (AF):

Es aquel volumen de agua entregada exitosamente al cliente y que además es facturada, es decir, genera ingresos económicos para la empresa de agua. Ésta corresponde al consumo autorizado facturado, pero se usa en un contexto económico.

$$AF = Q_{AF}$$

Agua no Facturada (ANF):

Es el volumen de agua que permanece sin facturarse y que por ende no genera ingreso alguno para la empresa. Se expresa como la diferencia entre el volumen de ingreso al sistema y el consumo autorizado facturado, o como la suma del consumo autorizado no facturado y de las pérdidas de agua.

$$ANF = Q_I - Q_{AF}$$

$$ANF = Q_{AUNF} + Q_{PA} + Q_{PR}$$

2.2.2. Desperdicio del Agua:

Este no se considera como un componente de las pérdidas de agua dentro del balance hídrico de la IWA, porque se presenta después del punto de medición del cliente. No obstante, este desperdicio llega a representar una proporción significativa del consumo medido o no medido, se puede dividir en: Desperdicio deliberado (por ejemplo vandalismo o caños abiertos), y en pérdidas en la vivienda, causadas por conexiones defectuosa o por grifos malogrados que dejan correr el agua. Esto último puede reducirse significativamente colocando un sistema de medición a aquellas conexiones que son facturadas con una tarifa plana, lo cual incentiva a reparar esas tuberías defectuosa. (Farley, M., Leakage Management and Control. WHO, 2001).

El desperdicio también puede ocurrir dentro de la misma empresa de agua, a través de un uso negligente o excesivo del agua para propósitos operativos, por ejemplo: lavado de tubos y filtros, incrementando así la cantidad de consumo autorizado no facturado.

El desperdicio de agua llega a implicar un problema económico serio para las empresas de agua que importan o compran agua y que por lo tanto dicha empresa tiene que pagar todo el costo de cada m³ desperdiciado (no medido).

En las regiones donde los recursos de agua son limitados, escasos o donde el abastecimiento sea intermitente, la disminución del desperdicio puede ayudar mantener un abastecimiento constante.

2.2.3. Reparación de Fugas:

Habitualmente varias gerencias o divisiones de las empresas de agua participan en el proceso de reparar las fugas, por ejemplo:

- El área de servicio al cliente (recibe las quejas de los clientes y emite las órdenes de trabajo).
- El área de control (observa un consumo anormal en una zona y solicita a la cuadrilla de detección y reparación de fugas que intervenga).
- El área de almacén (mantiene los materiales e insumos de reparación en stock y dirige los suministros).

- La misma cuadrilla de reparación de fugas, encargada de solucionarlo.

Es sustancial que se organice eficientemente los procesos operativos entre todas las áreas involucradas y que estén bien documentados.

Se debe priorizar la reparación de fugas tomando en consideración el tamaño de las mismas; es esencial que el personal encargado de la reparación de fugas esté capacitado, motivado y equipado con todo el equipo, vehículos, aparatos de comunicaciones y el equipo de seguridad pertinente; el número de cuadrillas de reparación debe ser proporcional al número de fugas a reparar.

El área de almacenes debe asegurarse de tener en inventario los repuestos que se utilizan y estimar qué tiempo de entrega no es tolerable. El análisis de las bases de datos de las fallas y tasas de fallas puede ayudar a identificar los tipos de tuberías y válvulas que tienden a dañarse con mayor frecuencia.

2.2.4. Índice de Pérdidas (IP):

El Índice de Pérdidas, es un indicador comúnmente usado para calcular las perdidas físicas y no físicas de agua, en los sistemas de abastecimiento de agua potable de las empresas prestadoras de servicio.

El índice en empresas que poseen un Control de Pérdidas Efectiva presenta valores en un rango entre 14 y 20%. Un índice en un rango entre 25 y 30% es aceptable como meta para empresas del Perú que poseen programas de Control de Pérdidas implantados y desarrollados.

El Índice de Pérdidas (IP) es una relación entre el Volumen Distribuido o Producido y el Volumen Consumido, de un sector en específico en un mismo intervalo de tiempo y en las mismas condiciones de continuidad de servicio.

Se representa de la siguiente manera:

IP(%) = (Volumen de entrada al sistema - Consumo Autorizado Facturado) x 100 Volumen de entrada al sistema

$$IP(\%) = (Q_I - Q_{AF}) \times 100$$

2.3. Definición de términos

- Balance hídrico: Es el resultado de comparar en un periodo definido, el volumen de agua que se ha suministrado a un sector de abastecimiento con el volumen de consumo medido al 100% de los usuarios del sector, en el mismo periodo de tiempo.
- Índice Perdidas (IP): Es la diferencia entre el volumen de entrada al sistema y el consumo autorizado facturado, eso multiplicado por 100 y luego dividido entre el volumen de entrada al sistema, ésta representa el porcentaje de agua por la cual la EPS no percibe beneficio económico.
- Macromedición: Es el conjunto de acciones destinadas a conocer, determinar los caudales y volúmenes producidos y distribuidos en los sistemas de abastecimiento de agua, además del registro de los niveles de agua en los tanques de almacenamiento y presión en las tuberías de agua.
- Micromedición: Es el conjunto de acciones que permiten conocer los volúmenes de agua consumidos por los usuarios, la medición es la base para realizar la facturación, la instalación de estos busca el uso racional del agua además una cultura de pago y un sentido de responsabilidad hacia el usuario.
- Fugas de agua: Las pérdidas reales se constituyen de fugas, es la salida o
 escape del agua por una abertura, rajadura, grieta o en una mala conexión, se
 presentan en las tuberías de transmisión y distribución, en conexiones de
 servicio y en tanques de almacenamiento.
- Pérdidas de agua: Es el volumen de agua que se pierde entre el punto de suministro y el medidor del cliente debido a varias razones. Se puede expresar como la diferencia entre el volumen de ingreso al sistema y el consumo autorizado y consiste de pérdidas aparentes y reales.
- Reservorio: Los reservorios son estructuras de almacenamiento del agua potable, constituyen un componente primordial en la red de abastecimiento, ya que posibilita la conservación del agua para el uso de la población.
- Tubería: Son un sistema conformado por tubos, los cuales pueden ser de diversos materiales, los cuales cumplen la función de permitir el transporte del agua de manera eficiente, siguiendo normas establecidas.

CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO

3.1. Tipo y diseño de la investigación

• Tipo de Investigación

Descriptivo

Esta investigación implica observar y describir situaciones de una zona del sistema de abastecimiento. Se pretende encontrar la problemática o justificaciones del sistema actual.

Cuantitativo

En él se utiliza la recolección de datos del sector de abastecimiento para probar el IP y analizar estadísticamente los datos, para establecer un comportamiento y diseños nuevos. Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características de comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren.

• Diseño de Investigación

No experimental

Tiene un diseño de Investigación no experimental por que describe las relaciones existentes entre dos o más variables en determinado momento. Este tipo de diseño puede limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pueden analizar relaciones de causalidad. Son diseños muy complejos como también pueden abarcar diversas variables.

40

3.2. Población y/o muestra de estudio

La población y muestra de estudio es la zona en la cual se realizará todo el

estudio y análisis, la muestra a analizar está enmarcado dentro del sistema de

abastecimiento de agua potable de la EPS Tacna S.A. tomando como límite el

Sector Operacional VI que comprende los sub sectores operacionales 19, 20,

21, 22 y 28.

3.3. Operacionalización de las Variables

Variable Independiente: índice de pérdidas

Indicadores

Agua Facturada

Agua no Facturada

Caudal de Ingreso

Pérdidas comerciales

Pérdidas técnicas

Porcentaje de índices de pérdidas

3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos

Para recopilar la información se trabajó en conjunto con la EPS TACNA S.A., a

través de sus diferentes gerencias y divisiones, quienes brindaron la información,

para ello se realizaron entrevistas constantes con los diferentes encargados o

responsables de dichas gerencias, además se realizó visitas a los reservorios

pertenecientes al Sector Operacional VI, a su vez se inspeccionó en dicha zona a

diferentes usuarios (viviendas), para verificar la veracidad de la información.

Para procesar los datos se utilizó:

Microsoft Excel

3.5. Procesamiento y análisis de datos

Para poder analizar el porcentaje de Índice de Pérdidas del SECTOR VI de la ciudad de Tacna, partimos con realizar un balance hídrico del sistema de abastecimiento.

Cuando se elabora el cálculo del balance hídrico, es importante tener en cuenta que la exactitud de los volúmenes de pérdidas de agua dependerá de la exactitud en la recolección de datos que se realizará. Así mismo es necesario el diseño de una hoja de cálculo para realizar los cálculos del balance hídrico.

Se tendrá en cuenta los siguientes datos para hallar el porcentaje de pérdidas.

Consumo facturado CONSUMO medido **AUTORIZADO AGUA FACTURADO FACTURADA** Consumo facturado no Q_{AF} medido CONSUMO **AUTORIZADO** Q_A Consumo no facturado CONSUMO medido **AUTORIZADO** NO **FACTURADO** Consumo no facturado Q_{ANF} no medido **VOLUMEN DE ENTRADA AL** Consumo no autorizado SISTEMA Q_I PÉRDIDAS **APARENTES AGUA NO** Inexactitud de la micro Q_{PA} **FACTURADA** medición y errores en el manejo de los datos **PÉRDIDAS DE AGUA** Q_P Fugas en conexiones de servicio hasta el punto del medidor del cliente **PÉRDIDAS REALES** Q_{PR} Fugas en tuberías de distribución o líneas principales

Tabla 4: Balance Hídrico propuesto por el IWA

Fuente: Guía para la reducción de las pérdidas de agua

A continuación en la Figura 1 observamos cómo se ha realizado el proceso de obtención y procesamiento de la información desde la obtención de información previa hasta el cálculo del Índice de Pérdidas.




Figura 1: Diagrama del proceso de recolección y procesamiento de información Fuente: Elaboración propia.

• Ejecución paso a paso del balance hídrico:

1) Determinación del volumen de ingreso del sistema Q_I

Se tiene que identificar los conductos de ingreso de agua al sector, para luego calcular el volumen total, utilizando las mediciones tomadas de los medidores de flujo principales (macromedidores).

2) Determinación / estimación del consumo autorizado facturado Q_{AF}

Se tiene que determinar a todos los usuarios inscriptos en los registros de facturación (domésticos, comercios y consumidores industriales, etc.) para determinar con ello el consumo autorizado, también se debe de identificar a los usuarios que cuentan con micromedidor y los que se les factura por asignación y por promedio.

3) Determinación / estimación del consumo autorizado no facturado Q_{ANF}

Se tiene que determinar por medio de una estimación apropiada; en primera instancia, todos los usuarios tienen que ser identificados, estos pueden ser viviendas, edificios municipales, parques, servicios de bomberos, reservorios de agua o áreas de barrios marginales. Se debe hacer un estimado del consumo para cada grupo de usuario, en algunos casos, se puede realizar pruebas en una investigación de campo. Finalmente, se tiene que identificarse el volumen de agua utilizado por la empresa prestadora del servicio de agua para propósitos operativos (limpieza de tuberías, lavados, etc.); se debe realizar una estimación calificado en el caso de no contar con valores medidos.

4) Cálculo del consumo autorizado $Q_A = Q_{AF} + Q_{ANF}$

El consumo autorizado Q_A puede calcularse sumando el consumo autorizado facturado Q_{AF} y el consumo autorizado no facturado Q_{AUNF} . Las pérdidas totales de agua Q_P se puede calcular luego de Q_I - Q_A .

5) Estimación de las pérdidas aparentes Q_{PA}

Estimar las pérdidas aparentes Q_{PA} es bastante complicado y está sujeta a un alto grado de incertidumbre; se debe desglosar las pérdidas aparentes en sus componentes para lograr un estimado conveniente. En primera instancia, se tiene que estimar el consumo no autorizado, esto se puede realizar ya sea consultando registros anteriores o conduciendo una investigación casa por casa dentro de una zona muestral, luego se debe estimar las perdidas debido a la inexactitud de la micromedición y errores en el manejo de los datos.

6) Cálculo de las pérdidas reales $Q_{PR} = Q_P - Q_{PA}$

Finalmente, las pérdidas reales de agua Q_{PR} se pueden calcular restando las pérdidas aparentes Q_{PA} de las pérdidas de agua generales Q_{P} .

El resultado del cálculo del balance hídrico será un estimado para las pérdidas de agua globales reales Q_{PR} . Las pérdidas de agua pueden ser desglosadas más aún en los diferentes componentes del sistema, utilizando los resultados del proceso de evaluación y cuantificación de las pérdidas de agua reales.

El balance hídrico se basa en una serie de estimaciones. Por consiguiente, la confiabilidad y exactitud de la información deberá ser evaluada de manera crítica. Esto puede realizarse a través del método del límite de confianza de 95%.

Límite de confianza del 95%

El balance hídrico al estar basado en estimaciones ya sea para determinar las pérdidas aparentes y reales del sistema, crean un clima de incertidumbre, los errores durante la estimación o determinación pueden llevar a una estrategia no apropiada para reducir las pérdidas de agua. Por lo tanto, es conveniente evaluar críticamente los resultados del balance hídrico; un enfoque práctico para afrontar con la incertidumbre es tratar de cuantificarla, el uso del límite de confianza de 95% se ha establecido como una forma para evaluar el grado de incertidumbre de cada uno de los componentes del balance hídrico.

Bandas de exactitud

Es un ámbito definido, mediante consideraciones estadísticas en el que se puede acentuar un valor real con cierto grado de probabilidad. Para establecer las bandas de exactitud, debe tomarse en cuenta los datos tanto sobre la confiabilidad como sobre la exactitud.

Límite de confianza del 95%

Esta expresa que el valor real se encuentra dentro de la banda de exactitud definida con una probabilidad del 95%.

En términos estadísticos, esto significa que el 95% de las observaciones se encuentran situadas en una zona alrededor del valor promedio con una desviación estándar (σ) de \pm 1.96.

Procedimiento de trabajo

Estimación de bandas de exactitud para cada componente del balance hídrico

Para cada valor medido y estimado del balance hídrico, debe definirse una banda de exactitud. En la siguiente tabla se muestra ejemplos sobre la relación entre el origen y la exactitud de los datos:

Tabla 5: Estimación de bandas de exactitud para cada componente del balance hídrico

Origen de los datos	Descripción	Banda de exactitud	
Volúmenes medidos	Agua que ingresa al sistema, consumo medido, exportación medida	+/- 0,1 a 2,0%	
Volúmenes estimados	Consumo no medido, pérdidas aparentes	+/- 5 a 50%	
Volúmenes derivados	Agua no facturada, pérdidas reales	Depende de la exactitud de los datos de entrada medidos y estimados	

Fuente: Guía para la reducción de las pérdidas de agua

2. Determinación de la desviación estándar para cada componente del balance hídrico

La desviación estándar se calcula para cada componente esto se realiza de la siguiente forma:

$$\sigma = \frac{Q * BE}{1,96}$$

 σ = Desviación estándar.

Q = Componente del balance hídrico en m3.

BE = Banda de exactitud del componente.

3. Determinación de la varianza de cada componente del balance hídrico

La varianza para cada componente se calcula como sigue:

$$V = \sigma^2$$

V = Varianza.

 σ = Desviación estándar.

4. Determinación de la incertidumbre acumulada

- Las varianzas calculadas de cada componente individual del balance hídrico, tienen que sumarse para dar como resultado la incertidumbre acumulada (por ejemplo, tienen que sumarse las varianzas de todos los componentes facturados y autorizados del consumo).
- Se define la desviación estándar de los valores determinados
- Se define la zona de exactitud de los valores determinados

5. Análisis de los resultados

- El resultado del método del 95% de confianza es una banda de exactitud derivada de volúmenes de pérdidas reales. La entidad prestadora del servicio de agua siempre debe verificar la certeza del resultado.
- Si se considera necesario mejorar la confiabilidad de los estimados, debería darse la más alta prioridad al componente del balance hídrico con la mayor varianza.
- La exactitud de los volúmenes de pérdidas reales pueden verificarse independientemente mediante un cálculo en sentido inverso o un análisis de componentes.

CAPÍTULO IV: RESULTADOS

4.1. GENERALIDADES

La elaboración del Balance Hídrico consistió en efectuar un reconocimiento de los elementos que son necesarios para su desarrollo, basándonos en la contabilización y estimación de porcentajes de pérdidas de agua potable ya sea por pérdidas operativas de la empresa y pérdidas comerciales que se experimenta en la zona que generan una reducción a la continuidad del servicio a la población del sector, una disminución volumétrica respecto a la producción y una pérdida económica activa que afecta a la empresa prestadora del servicio.

El análisis se desarrolló a lo largo del sistema de distribución de agua potable del Sector VI, estudiando las fugas existentes en: Redes principales, conexiones y fugas en cajas de registro, para la especificación de pérdidas Operativas o Físicas. De este modo se procedió a elaborar un inventario de pérdidas que nos permita recolectar información sobre las pruebas predominantes en el estudio, como son: lecturas de macromedición, lectura de volumen de producción, inspección de los subsectores, análisis de sub medición en micro medición y detección de conexiones irregulares.

4.1.1. Definición de la Zona de Estudio (SECTOR VI)

La identificación de la zona de estudio se realizó evaluando los siguientes factores:

- Número de usuarios
- Antigüedad de las tuberías
- Continuidad del servicio.
- Presión del servicio.
- Existencia de información de las características de la red.
- Existencia de aislamiento.

Se identificó el Sector VI ya que fue la primera zona de expansión de la ciudad y es importante indicar que era el sector mejor definido y aislado en un 90%.

En el siguiente Cuadro se muestra información de los factores de evaluación identificados a través de la información obtenida de la EPS TACNA S.A.

Tabla 6: Factores de Representatividad para la identificación de la zona de estudio

FACTORES	SECTOR 6	TACNA
Conexiones activas	9,461	80,901
% Usuarios	12%	100%
Edad de la red	3-30 años	1-50 años
Longitud de la red		
Existencia de Aislamiento	si	
Número de ingreso de flujo al sector	3	
Numero de medidores leídos	4,695	22,364
Nivel de micro medición (%)	48.91%	29.30%
Continuidad de servicio (horas/día)	17	16
Presión de servicio (m.c.a.)	18	17.8
Accesibilidad	si	si

Fuente: EPS Tacna - Estudio Tarifario 2019-2024

Para aplicar todas las metodologías y estrategias planteadas a la elaboración de un balance hídrico, enunciadas anteriormente en el presente proyecto, es necesario que el sector a seleccionar, además de contar con cierto aislamiento (fronteras del sector), debe contar con un nivel de continuidad y presión superior a 15 horas y 18 m.c.a., respectivamente. Sin estos niveles de calidad de servicio, los medidores domiciliarios presentarían registro erróneos de los volúmenes consumidos, lo que no permitiría realizar los balances necesarios para cuantificar las pérdidas de agua.

Por otro lado, este tipo de programas se enfocan en zonas donde se tiene evidencia de la existencia de volúmenes importantes de pérdida de agua, debido al elevado costo que involucra su ubicación. Por lo general se prioriza en los sectores donde la tuberías ya han cumplido su vida útil (red antiguas).

De lo anteriormente señalado, y de acuerdo a la información obtenida de la EPS Tacna es que se escoge el Sector VI como nuestra Zona de Estudio de inspección.




Figura 2: Plano General Base de Sectores de la Ciudad de Tacna

Fuente: Catastro Operacional de la EPS Tacna S.A.

4.1.2. Ubicación

El Sector VI se encuentra ubicada al sur de la ciudad, el cual está conformado por los sub sectores 19, 20, 21, 22 y 28. La mayoría de los predios en este sector son destinados para vivienda, por lo que es una zona representativa de los sectores domésticos.




Figura 3: Sectorización del Sector VI

Fuente: Catastro Operacional de la EPS Tacna S.A.

4.1.3. Límites

El Sector VI se halla delimitado por el norte con el Casco Centra de la ciudad o también llamado Sector V; por el Sur se encuentra el límite de la ciudad de Tacna; al

este se ubica el distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa (Cono Sur) y por el Oeste limita con el Cerro Intiorko.

4.1.4. Conexiones Domiciliarías

El Sector VI tiene 9,461 conexiones de agua activas, que representan 11.69% del total de conexiones activas de la ciudad de Tacna. La Tabla N° 6, muestra el número de conexiones domiciliarías por subsectores

Tabla 7: Número de Conexiones del Sector VI

SUBSECTOR	CONEXIÓN AGUA ACTIVAS
SUBSECTOR 19	1456
SUBSECTOR 20	3995
SUBSECTOR 21	1028
SUBSECTOR 22	1744
SUBSECTOR 28	1230
TOTAL	9461

Fuente: Gerencia Comercial EPS TACNA S.A.- Enero 2019

4.1.5. Facturación

El Sector VI cuenta a enero del año 2019 con 9,461 conexiones activas, de las cuales se les factura por medición a 6,898 (72,91%), por asignación a 1,731 (18,30%) y por promedio a 832 (8,79%).

Respecto a los volúmenes facturados, el Sector VI presenta un consumo promedio medido de 15 m3/mes, por asignación de 16 m3/mes y por promedio de 22 m3/mes.

4.1.6. Red de Distribución de Agua

El Sector VI cuenta con una red de distribución de agua de una longitud total de 82,626 m, conformada por:

- 12.8 m de tubería de PVC de 2".
- 4,658 m de tubería de PVC de 3".
- 30,552 m de tubería de PVC de 4".
- 1,321 m de tubería de PVC de 6".
- 121 m de tubería de AC de 2".
- 1,123 m de tubería de AC de 3".
- 27,186 m de tubería de AC de 4".
- 14,801 m de tubería de AC de 6".
- 2,365 m de tubería de AC de 8".

De acuerdo a lo informado por la Gerencia de Operaciones de la EPS TACNA S.A. este sector requiere identificar algunas líneas de tuberías y/o válvulas para independizar totalmente a nivel de subsector, y que podría interferir en la obtención de un balance hídrico confiable.

4.1.7. Continuidad y Presión de servicio

El Sector VI cuenta con cinco (05) subsectores que en realidad coinciden con las cinco zonas de presión existentes en este sector. El agua que abastece a este sector proviene del reservorio R-5, que a su vez se abastece de la planta de Alto Lima y de Calana. Tiene un servicio promedio de 16 horas diarias y la presión de servicio es de 18 m.c.a. en promedio. En la Tabla N° 7 se muestra la continuidad y presión de servicio por urbanización.

Tabla 8: Continuidad y Presión de Servicio

SUBSECTOR	CONTINUIDAD horas/día	PRESIÓN m.c.a.
SUBSECTOR 19	18	20
SUBSECTOR 20	17	15
SUBSECTOR 21	16	19

SUBSECTOR 22	16	18
SUBSECTOR 28	16	18
TOTAL	17	18

Fuente: Gerencia de Operación EPS TACNA S.A.

4.1.8. Condiciones de hermeticidad y control

Como se mencionó anteriormente el Sector VI se abastece a través del reservorio R-5. También es posible abastecer parte de sector mediante un nuevo reservorio denominado R-5A.

A partir de los reservorios R-5 y R-5A se distribuye agua a todos los sub sectores. A continuación describimos cada uno de los subsectores:

• Subsector operacional 19:

Este subsector cuenta aproximadamente con 1,456 conexiones activas de agua potable; estando conformado por las siguientes Urbanizaciones:

- Asociación de Vivienda Hábitat-Ciudad de Dios
- Conj. Hab. Jorge Basadre Grohomann (Techo Propio)
- Asoc. de Viv. Hijos de Leguía.
- Asoc. de Viv. San José Obrero

Este sub sector es abastecido por reservorio R-5, mediante una línea de aducción de PVC de ø8" de diámetro, la que luego se reduce a ø6". Esta línea se encuentra tendida a lo largo de la Av. Manuel A. Odría. Con la finalidad de regular la presión en la red, debido a la gran diferencia de nivel de terreno, esta línea cuenta con 07 cámaras reductora de presión (CRP).

Cuenta con redes de antigüedad variable:

 La red de distribución de la Asoc. de Vivienda Hábitat, es material PVC, de una antigüedad de 30 años.

- La red de Conjunto Habitacional Jorge Basadre es de material PVC de aproximadamente 10 años de antigüedad, se encuentra en buen estado de conservación
- La red de Asociación San José Obrero y Asociación Hijos de Leguía son de reciente instalación aproximadamente 4 años, estando en buen estado de conservación.
- La red de Asociación de Vivienda Hijos de Leguía es de material PVC de reciente instalación, de aproximadamente 3 años, estando en buen estado de conservación.

Subsector Operacional 20:

Este subsector cuenta aproximadamente con 3,995 conexiones activas de agua potable; estando conformado por las siguientes asociaciones de vivienda:

- P.J. Augusto B. Leguía
- Asoc. de Viv. Villa Cristo Rey.
- ASoc. de Viv. Sector Agrario.
- Asoc. de Viv. Villa Inclán.
- Coop. de Viv. Universitaria.
- Asoc. de Viv. Pueblo Libre.
- Asoc. de Viv. Los Nardos.
- Coop. de Viv. La Alborada.
- Asoc. de Viv. Los Cipreses.
- Coop. de viv. 1° de Setiembre.
- Coop. de Viv. Guillermo Auza Arce.

- Asoc. de Viv. Los Granados.
- Asoc. CECOAVI.
- Asoc. de Viv. El Cacique.
- Asoc. de Viv. Sr. De Los Milagros.
- Asoc. de Viv. 9 de Junio
- Asoc. de Viv. Jardines dos de Marzo
- Asoc. de Viv. Selva Alegre
- Asoc. de Viv. La Hacienda

Este subsector se abastece de una línea primaria de distribución que proviene del subsector operacional 21, y que cuenta con una CRP. Este sector es abastecido también desde el reservorio R5-A a través de una línea de aducción de PVC ø12", con lo cual mejoraría la confiabilidad del sistema.

Las tubería de la red son de PVC y A.C., algunas de ellas de considerable antigüedad, siendo en general una zona bastante consolidada.

Subsector Operacional 21:

El subsector cuenta aproximadamente con 1,028 conexiones activas de agua potable; estando conformada la zona denominada Para Grande, en donde en su mayoría de edificaciones son viviendas.

Este subsector se abastece directamente de una línea de aducción de AC de ø10", que proviene del reservorio R-5, y sus redes tiene una antigüedad considerable.

Subsector Operacional 22:

El subsector cuenta aproximadamente con 1,744 conexiones activas de agua potable, la cual se abastece directamente de una línea de aducción de PVC

de ø10" que proviene del reservorio R-5. Este subsector comprende las siguientes zonas:

- P.J. Para Chico.
- Asoc. de Viv. Villa Panamericana.
- Asoc. de Viv. Villa Magisterial.
- Asoc. de Viv. Las Palmeras.
- Asoc. de Viv. Las Retamas.
- Urb. Los Cedros

Las redes existentes en la zona son de material variado de PVC y A.C., y de antigüedad variable. Algunas zonas han sido renovadas recientemente.

Subsector Operacional 28:

El subsector cuenta aproximadamente con 1,230 conexiones activas de agua potable, la cual se abastece directamente de una línea de aducción de PVC de ø12" que proviene del reservorio R-5. Este subsector comprende las siguientes zonas:

- Asociación de Vivienda Villa Belén
- Asociación de Vivienda Vallecito
- Asociación de Vivienda los Ángeles
- Asociación de vivienda Villa el Triunfo
- Urb. Real Felipe
- Urb. San Roque
- Urb. Villa Sol
- Asoc. Viv. Cayetano Heredia

Las redes existentes en la zona son de material de PVC, ya que la mayoría de las asociaciones habrían sido establecidas recientemente.

Si bien el Sector 6 se encuentra sectorizado, se requiere la verificación al interior, dado que la empresa no tiene la seguridad que algunos subsectores están totalmente independizados debido a válvulas en mal estado. En ese sentido es necesario realizar las siguientes acciones:

- Revisión de límites de circuitos entre el Subsector 21 y Subsector 22.
- Renovación de válvulas de control en CRP Av. Ejército y habilitación de bypass de cámara en el subsector 20.
- Renovación de válvula reductora en CRP N° 1 Hábitat así como habilitación de by-pass en el subsector 19
- Renovación de válvula reductora en y cambio de accesorios en CRP N° 2
 Hábitat.

4.1.9. Macromedición

En el Sector VI se cuenta con los siguientes macromedidores:

- Subsector 19: se cuenta con dos macromedidores que miden casi todo el subsector, uno de ellos ubicado en la red primaria de ø6". Un macromedidor Electromagnético de marca Euromag operativo, ubicado en Ov. Tarapacá y otro macromedidor electromagnético en línea principal de ø6" de marca Euromag de estado inoperativo ubicado al ingreso de CRP N° 2 de Hábitat.
- Subsector 20: Macromedidor Electromagnético de marca Euromag de ø8" inoperativo ubicado antes de CRP Av. Ejército en caseta de macromedidor.
- Subsector 21: Macromedidor Electromagnético de marca Euromag de ø10" operativo, en red primaria de ingreso al subsector.
- Subsector 22: Macromedidor Electromagnético de marca Siemens de ø8" operativo ubicado en el reservorio R-5.




Figura 4: Esquematización del Sector VI y ubicación de sus macromedidores

Fuente: Catastro Operacional de la EPS Tacna.

4.1.10. Micromedición

En el Sector VI se cuenta con los siguientes tipos de micromedidores:

- ZENNER: MTKD-S Medidor de chorro múltiple de esfera seca «small»
 - Características del producto:
 - Caudal = 1,6 a 4
 - Alta estabilidad
 - Barrido sin retroacción
 - Homologado según MID

Opciones de datos:

- Emisor de impulsos (MTKD-S-N)

- M-Bus, wM-Bus (MTKD-S-M)



Figura 5: Micromedidor Marca ZENNER

Fuente: Página Web Oficial de Productos Zenner

• ELSTER:

S120 Medidor para Agua del Tipo chorro Único

- Es un medidor de chorro único, tipo velocimétrico, transmisión magnética, lectura directa, relojería super seca.



Figura 6: Micromedidor Marca ELSTER

Fuente: Página Web Oficial de Inversiones Gmilyr

4.1.11. Topografía del Sector VI.

Para tener una idea de la diferencia de niveles del Sector VI, de la zona alta sector donde el reservorio R-5 inicia el abastecimiento de agua de este sector y la zona baja donde se ubica el C.H. Jorge Basadre es de aproximadamente 75 m.

Las cotas aproximadas son:

A. Cruce de avenidas Pacifico y Central : 41 msnm
B. Cruce de avenidas Pacifico y Alcatraces : 37 msnm
C. Cruce de Panamericana Norte y Central : 32 msnm
D. Cruce de Panamericana Norte y Alcatraces : 26 msnm

4.2. COMPONENTES DEL BALANCE HÍDRICO

4.2.1. VOLUMEN DISTRIBUIDO AL SISTEMA (Q_I)

El volumen de ingreso al Sector VI se ha obtenido de la Gerencia de Operaciones de la EPS TACNA S.A. a través del Aplicativo SINCO, que utilizan para esta actividad. El Sector VI se abastece a través de los reservorios R5 y R5A; estos a su vez reciben su respectivo caudal de la siguiente manera:

i. <u>INGRESO PROVENIENTE DEL R9</u>

a. Descripción

- La principal fuente de abastecimiento del R5 y R5A es la proveniente del R9, ésta es abastecida por una tubería de 10" de diámetro, estos reservorios son los que almacenan el agua para todo el sector 6.
- Estos reservorios están ubicados dentro de los Terrenos de la EPS, Av. Ejército Nº 1500 a inmediaciones del Óvalo Callao.
- Según el registro volumétrico medido al ingreso del sistema para el periodo (agosto del 2018 a enero del 2019), se genera un caudal promedio de 36.7 l/s, donde su tiempo de servicio es de aproximadamente 17 horas.

b. Fuente de Información

- El volumen (m3) es generado por un Macromedidor Tipo Ultrasonido, marca Siemens ø10" operativo, en red primaria de ingreso al Sector VI ubicado en la línea de conducción a la salida del R9.
- El registro se obtiene de manera automática a través de un aplicativo.

c. Calculo del Volumen del Agua

En un archivo Excel:

- Se calcula el caudal diario, mediante la suma de los caudales horarios (en 24 horas).
- Se calcula el volumen de entrada al sistema en m3, mediante la suma de los caudales diarios (en todo el mes), durante los 6 meses de estudio.

Volumen proveniente del R9 al sector VI

INGRESO PROVENIENTE DEL R9	CAUDAL PROMEDIO DEL MES (L/S)	VOLUMEN POR MES (L)	VOLUMEN DEL MES (M3)
Mes de agosto 2018	34.82	93261888.00	93261.888
Mes de setiembre 2018	35.46	91912320.00	91912.320
Mes de octubre 2018	36.78	98511552.00	98511.552
Mes de noviembre 2018	37.84	98069771.52	98069.772
Mes de diciembre 2018	36.64	98128031.90	98128.032
Mes de enero 2019	38.76	103814784.00	103814.784

Fuente: Elaborción Propia

ii. <u>INGRESOS PROVENIENTE DEL R4</u>

a. Descripción

- Es la fuente de abastecimiento secundaria que abastece al reservorio R5 apoyando al R9, esta proviene del R4, a través de una tubería de 8" de diámetro.
- Según el registro volumétrico medido al ingreso del sistema para el periodo (agosto del 2018 a enero del 2019), se genera

un caudal promedio de 25.5 l/s, donde su tiempo de servicio es de aproximadamente 17 horas.

b. Fuente de Información

- El volumen (m3) es generado por un macromedidor tipo Ultrasonido, Marca Siemens de ø8" operativo, en red primaria de ingreso al sector ubicado en la línea de conducción en la entrada del R5.
- El registro se obtiene de manera automática a través de un aplicativo.

c. Calculo del Volumen del Agua

En un archivo Excel:

- Se calcula el caudal diario, mediante la suma de los caudales horarios (en 24 horas).
- Se calcula el volumen de entrada al sistema en m3, mediante la suma de los caudales diarios (en todo el mes), durante los 6 meses de estudio.

Tabla 9: Volumen proveniente del R4 al sector VI

INGRESO PROVENIENTE DEL R4	CAUDAL PROMEDIO DEL MES (L/S)	VOLUMEN POR MES (L)	VOLUMEN DEL MES (M3)
Mes de agosto 2018	23.43	62754912.00	62754.912
Mes de setiembre 2018	23.56	61067520.00	61067.520
Mes de octubre 2018	24.17	64736928.00	64736.928
Mes de noviembre 2018	24.41	63272404.80	63272.405
Mes de diciembre 2018	24.55	65754639.65	65754.640
Mes de enero 2019	33.13	88732311.84	88732.312

Fuente: Elaborción Propia




Figura 7: Esquema de Distribución Agua que Ingresa al SECTOR VI

Fuente: Elaborción Propia

Tabla 10: Volumen Distribuido al SECTOR VI

	FUENTE DE IN RESERV			
MESES INGRESO PROVENIENTE DE R9		INGRESO PROVENIENTE DEL R4	TOTAL	
ago-18	93,262 m3	62,755 m3	156,017 m3	
sep-18	91,912 m3	61,068 m3	152,980 m3	
oct-18	98,512 m3	64,737 m3	163,248 m3	
nov-18	98,070 m3	63,272 m3	161,342 m3	
dic-18	98,128 m3	65,755 m3	163,883 m3	
ene-19	103,815 m3	88,732 m3	192,547 m3	
TOTAL	583,698 m3 406,319 m3		990,017 m3	
CAUDAL	36.72 l/s	25.54 l/s	62.26 l/s	

Fuente: Gerencia de Operaciones de la EPS Tacna S.A




Figura 8: Volúmenes de distribución en el Sector VI agosto 2018- enero 2019

Fuente: Elaboración Propia

Se puede apreciar en la Tabla N°9 y en la Figura N°8 como el volumen de distribución disminuyó en 3 037 m3 de agosto a setiembre. Sin embargo del mes de setiembre a enero el volumen de distribución incrementó en 39 567 m3.

El incremento se debe a que en el sector existe mayor consumo de agua entre los meses de agosto a diciembre debido al cambio de estación (invierno a primaveraverano) y los consumos son mayores.

Tabla 11: Resumen del volumen de entrada al sector VI

INGRESO	Volumen de ent	rada al sistema
Límite del sistema	A partir de la salida del R9 hacia el R5 y R5A	A partir de la salida del R4 hacia el R5
Período	2018-2019	2018-2019
Sub- componente	Volumen de ingreso al R5 y R5A	Volumen de ingreso al R5
Explicación	1- La principal fuente de abastecimiento del R5 y R5A es la proveniente del R9, ésta es abastecida por una tubería de 10" de diámetro, estos reservorios son los que almacenan el agua para todo el sector 6. 2- Según el registro volumétrico medido al ingreso del sistema para el periodo (agosto del 2018 a enero del 2019), se genera un caudal promedio de 36.7 l/s.	1- Es la fuente de abastecimiento secundaria que abastece al reservorio R5 apoyando al R9, esta proviene del R4, a través de una tubería de 8" de diámetro. 2- Según el registro volumétrico medido al ingreso del sistema para el periodo (agosto del 2018 a enero del 2019), se genera un caudal promedio de 25.5 l/s.
Variables	1- Caudal (l/s). 2- Periodo (tiempo de estudio)	1- Caudal (l/s). 2- Periodo (tiempo de estudio)
Fuente de información	1- El volumen (m3) es generado por un Macromedidor Tipo Ultrasonido, marca Siemens ø10" operativo, en red primaria de ingreso al Sector VI ubicado en la línea de conducción a la salida del R9 2- El registro se obtiene de manera automática a través de un aplicativo. 3- El responsable de generar la información es el operador de planta.	1- El volumen (m3) es generado por un macromedidor tipo Ultrasonido, Marca Siemens de ø8" operativo, en red primaria de ingreso al sector ubicado en la línea de conducción en la entrada del R5. 2- El registro se obtiene de manera automática a través de un aplicativo. 3- El responsable de generar la información es el operador de planta.
Cálculo del volumen de agua	En un archivo Excel: 1- Se calcula el caudal diario, mediante la suma de los caudales horarios (en 24 horas). 2- Se calcula el volumen de entrada al sistema en m3, mediante la suma de los caudales diarios (en todo el mes), durante los 6 meses de estudio.	En un archivo Excel: 1- Se calcula el caudal diario, mediante la suma de los caudales horarios (en 24 horas). 2- Se calcula el volumen de entrada al sistema en m3, mediante la suma de los caudales diarios (en todo el mes), durante los 6 meses de estudio.

Sustento	Fuente de datos "Altamente confiable": 1- El medidor se encuentra en buen estado de conservación y operación. 2-El cálculo del volumen mensual se realiza de manera correcta a través de Excel.	Fuente de datos "Altamente confiable": 1- El medidor se encuentra en buen estado de conservación y operación. 2-El cálculo del volumen mensual se realiza de manera correcta a través de Excel.
Valor	583 698.3 m3	406 318.7 m3
Margen de error	5.0%	5.0%
Desviación estándar	14891	10365
Varianza 221727572.7		107442580.6

Fuente: Elaboración Propia

El nivel de confianza con el que se trabajo es del 95%, tomando como valor del nivel de confianza de 1.96 para los cálculos; dándonos como resultado un error del 3.59% para el Volumen de Entrada al Sistema.

4.2.2. CONSUMO AUTORIZADO (Q_A)

Es el volumen de agua tanto medido como no medido tomado por los clientes registrados, también la misma empresa de agua y otras instituciones debidamente autorizadas. Incluye el consumo autorizado facturado.

Esta parte del balance hídrico está comprendida por el Consumo Autorizado Facturado y el Consumo Autorizado no Facturado, la desarrollo de estas se muestra a continuación:

4.2.3. CONSUMO AUTORIZADO FACTURADO (Q_{AF})

Para la determinación del volumen autorizado facturado mensual, se obtuvo la información de la base de datos de la Gerencia Comercial, el cual se clasificó de acuerdo el tipo de facturación de los meses de agosto del 2018 a enero del 2019.

En resumen se tiene el volumen de facturación mensual según tipo de facturación en los meses de agosto del 2018 a enero del 2019 en el siguiente cuadro y gráficas.

Tabla 12: Volúmenes facturado en el periodo de agosto 2018- enero 2019 en el SECTOR VI

MESES			IA DE LECT AD DE MED	POR	SIN MEDIDOR (por volumen	VOLUMEN TOTAL	
	MENOR A 1 AÑO	ENTRE 1 AÑO Y 5 AÑOS	MAYOR A 5 AÑOS	TOTAL	PROMEDIO	MEDIO asignado)	
ago-18	86,011 m3	7,787 m3	5,697 m3	99,495 m3	18,197 m3	3,359 m3	121,051 m3
sep-18	86,147 m3	7,798 m3	5,739 m3	99,684 m3	18,231 m3	3,364 m3	121,279 m3
oct-18	86,256 m3	7,862 m3	5,765 m3	99,883 m3	18,245 m3	3,369 m3	121,497 m3
nov-18	86,358 m3	8,047 m3	5,818 m3	100,223 m3	18,286 m3	3,372 m3	121,881 m3
dic-18	86,389 m3	8,114 m3	5,863 m3	100,366 m3	18,279 m3	3,386 m3	122,031 m3
ene-19	86,446 m3	8,129 m3	5,906 m3 100,481 m3		18,284 m3	3,417 m3	122,182 m3
TOTAL	517,607 m3	47,737 m3	34,788 m3	600,132 m3	109,522 m3	20,267 m3	729,921 m3

Fuente: Gerencia Comercial de la EPS Tacna S.A.

Tabla 13: Número de usuarios facturados en el periodo de agosto 2018enero 2019 en el SECTOR VI

		CON MEDIDOR						
POR DIFERENCIA DE Y POR ANTIGÜEDAD DE					SIN MEDIDOR	USUARIO S	CONEXIO NES	
MESES	MENOR A 1 AÑO	ENTRE 1 AÑO Y 5 AÑOS	MAYOR A 5 AÑOS	TOTAL	POR PROME DIO	(por volumen asignado)	ACTIVOS	TOTALES
Ago-18	5,787	369	508	6,664	782	1,689.0	9,135	9,135
Set-18	5,811	381	524	6,716	789	1,697.0	9,202	9,202
Oct-18	5,831	386	534	6,751	801	1,701.0	9,253	9,253
Nov-18	5,849	403	559	6,811	804	1,709.0	9,324	9,324

Dic-18	5,864	417	576	6,857	819	1,721.0	9,397	9,397
Ene-19	5,872	439	587	6,898	831	1,732.0	9,461	9,461
TOTAL	35,014	2,395	3,288	40,697	4,826	10,249	55,772	55,772

Fuente: Gerencia Comercial de la EPS Tacna S.A.



Figura 9: Volumen Facturado en el periodo de agosto 2018- enero 2019 en el SECTOR VI

Fuente: Elaborción Propia

El Consumo Autorizado Facturado está compuesto por dos componentes, los cuales son:

A) CONSUMO FACTURADO MEDIDO

a. Descripción

- Consumo leídos de usuarios de tipos: Doméstico, Social Comercial, Industrial, Estatal.
- Se refiere al consumo de las conexiones activas de los usuarios de diferentes categorías y que cuentan con medidor que registran o no diferencias de lecturas para el periodo agosto 2018 a enero 2019.

b. Fuente de Información

- Las lecturas se registran a través de micro medidores instalados.
- Las lecturas se realizan con padrones de manera manual.

c. Calculo del Volumen del Agua

- El volumen de consumo de agua mensual se calcula por diferencia de lectura.
- Se suman los consumos mensuales de los registros individuales para obtener el consumo en el período del balance hídrico.

Tabla 14: Consumo Facturado Medido en el periodo de agosto 2018- enero 2019 en el SECTOR VI

	CON MEDIDOR POR DIFERENCIA DE LECTURAS						
MESES	MENOR A 1 AÑO	POR ANTIGÜEDAD ENTRE UN AÑO Y 5 AÑOS	MAYOR A 5 AÑOS	TOTAL			
272.40				00 405 2			
ago-18	86,011 m3	7,787 m3	5,697 m3	99,495 m3			
sep-18	86,147 m3	7,798 m3	5,739 m3	99,684 m3			
oct-18	86,256 m3	7,862 m3	5,765 m3	99,883 m3			
nov-18	86,358 m3	8,047 m3	5,818 m3	100,223 m3			
dic-18	86,389 m3	8,114 m3	5,863 m3	100,366 m3			
ene-19	86,446 m3	8,129 m3	5,906 m3	100,481 m3			
TOTAL	517,607 m3	47,737 m3	34,788 m3	600,132 m3			

Fuente: Gerencia Comercial de la EPS Tacna S.A.




Figura 10: Consumo Facturado Medido en el periodo de agosto 2018enero 2019 en el SECTOR VI

Fuente: Elaboración Propia

B) CONSUMO FACTURADO NO MEDIDO

CONSUMO FACTURADO POR PROMEDIO

a. Descripción

 Se refiere a las conexiones con medidor donde el mismo por diferentes razones no ha podido ser leído, por lo que se factura de acuerdo al promedio de consumo de los últimos seis meses hasta que se cambie el medidor.

b. Fuente de Información

- Sistema Comercial.

c. Calculo del Volumen del Aqua

- Se suman los consumos promedios mensuales de todas las conexiones para obtener el consumo promediado total del mes.
- Se suman los consumos totales mensuales para obtener el consumo en el período del balance hídrico.

CONSUMO FACTURADO POR ASIGNACIÓN

a. Descripción

 Se refiere a un consumo estimado de las conexiones que no cuentan con medidor de agua.

b. Fuente de Información

Sistema Comercial.

c. Calculo del Volumen del Agua

- A cada usuario sin medidor de agua se le asigna un consumo, el cual es facturado mensualmente.
- Se suman los consumos asignados mensuales de todos los usuarios sin medidor para obtener el consumo en el período del balance hídrico.

Tabla 15: Consumo Facturado no Medido del Mes de Agosto 2018 a enero 2019

MESES	POR PROMEDIO	SIN MEDIDOR (POR VOLUMEN ASIGNADO)	TOTAL CONSUMO FACTURADO NO MEDIDO
ago-18	18,197 m3	3,359 m3	21,556 m3
sep-18	18,231 m3	3,364 m3	21,595 m3
oct-18	18,245 m3	3,369 m3	21,614 m3
nov-18	18,286 m3	3,372 m3	21,658 m3
dic-18	18,279 m3	3,386 m3	21,665 m3
ene-19	18,284 m3	3,417 m3	21,701 m3
TOTAL	109,522 m3	20,267 m3	129,789 m3

Fuente: Gerencia Comercial de la EPS Tacna S.A. (Elaboración Propia)




Figura 11: Consumo Facturado Por Promedio en el periodo de agosto 2018- enero 2019 en el SECTOR VI




Figura 12: Consumo Facturado Por Asignación (sin medidor) en el periodo de agosto 2018- enero 2019 en el SECTOR VI

Fuente: Elaboración propia

Tabla 16: Resumen del Consumo Autorizado Facturado

ВН	Consumo Facturado Medido	Consumo Facturado no Medido	
Límite del sistema	Usuarios abastecidos por la EPS	Usuarios abastecidos por la EPS	Usuarios abastecidos por la EPS
Período	2018-2019	2018-2019	2018-2019
Sub- componente	Consumo leídos de usuarios de tipos: Doméstico, Social Comercial, Industrial, Estatal.	Consumo facturado por promedio	Consumo asignado
Explicación	Se refiere al consumo de las conexiones activas de los usuarios de diferentes categorías y que cuentan con medidor que registran o no diferencias de lecturas para el periodo agosto 2018 a enero 2019.	Se refiere a las conexiones con medidor donde el mismo por diferentes razones no ha podido ser leído, por lo que se factura de acuerdo al promedio de consumo de los últimos seis meses hasta que se cambie el medidor.	Se refiere a un consumo estimado de las conexiones que no cuentan con medidor de agua.
Variables	1- Consumo facturado mensual de agua por conexión (m3)	1- Consumo promedio mensual de agua por conexión (m3)	1- Consumo asignado mensual de agua por conexión (m3)
Fuente de información	Las lecturas se registran a través de micro medidores instalados. Las lecturas se realizan con padrones de manera manual.	Sistema comercial	Sistema comercial
Cálculo del volumen de agua	1- El volumen de consumo de agua mensual se calcula por diferencia de lectura. 2- Se suman los consumos mensuales de los registros individuales para obtener el consumo en el período del balance hídrico.	1-Se suman los consumos promedios mensuales de todas las conexiones para obtener el consumo promediado total del mes. 2- Se suman los consumos totales mensuales para obtener el consumo en el período del balance hídrico.	1- A cada usuario sin medidor de agua se le asigna un consumo, el cual es facturado mensualmente. 2- Se suman los consumos asignados mensuales de todos los usuarios sin medidor para obtener el consumo en el período del balance hídrico.

Sustento	Fuente de datos "Altamente confiable": 1- Los volúmenes son obtenidos del sistema de facturación. 2-El cálculo del volumen mensual se realiza de manera correcta a través de Excel.	Fuente de datos "Altamente confiable": 1- Los volúmenes son obtenidos del sistema de facturación. 2-El cálculo del volumen mensual se realiza de manera correcta a través de Excel.	Fuente de datos "Altamente confiable": 1- Los volúmenes son obtenidos del sistema de facturación. 2-El cálculo del volumen mensual se realiza de manera correcta a través de Excel.
Valor	600,132.0 m3	109,522.0 m3	20,267.0 m3

Al finalizar el análisis obtenemos como resultados lo siguiente:

- Consumo Autorizado Facturado = 729 921m³
 - Consumo Facturado Medido = 600 132m³
 - Consumo Facturado no Medido = 129 789m³

El nivel de confianza con el que se trabajo es al 95%, tomando como valor del nivel de confianza de 1.96 para los cálculos, dándonos como resultado un error del 0% para el Consumo Autorizado Facturado.

4.2.4. CONSUMO AUTORIZADO NO FACTURADO (Q_{ANF})

Es el volumen de agua medida y no medida por el que no se ha pagado ninguna factura, este componente está conformado por el consumo no facturado y el consumo no facturado no medido.

A) CONSUMO NO FACTURADO MEDIDO

a. Descripción

- Se refiere al consumo realizado por las instituciones cuyo pago esta exonerado, por algún convenio realizado.
- En el Caso del Sector VI no existe ninguna institución exonerada al pago, incluso la misma EPS cuanta con facturación, sin embargo se encuentra contemplada dentro del

Sector V. Por tanto el volumen del consumo no facturado medido tendrá el valor de 0 m3.

b. Fuente de Información

Sistema Comercial.

Tabla 17: Tabla resumen del Consumo No Facturado Medido

ВН	Consumo no Facturado Medido		
Sub- componente	Instituciones exoneradas de pago	Usos propios de la EPS	
Límite del sistema	Usuarios abastecidos por la EPS	Usuarios abastecidos por la EPS	
Período	2018-2019	2018-2019	
Explicación	Se refiere al consumo realizado por las instituciones cuyo pago esta exonerado, por algún convenio realizado.	Se refiere al consumo realizado dentro de la infraestructura en donde se encuentran los reservorios.	
Variables	1- Lectura inicial (m3) 2- Lectura final (m3)	1- Lectura inicial (m3) 2- Lectura final (m3)	
Fuente de información	Las lecturas se registran a través de micromedición	Las lecturas se registran a través de micromedición	
Cálculo del volumen de agua	1- El volumen de consumo de agua mensual se calcula por diferencia de lectura.	1- El volumen de consumo de agua mensual se calcula por diferencia de lectura.	
Sustento	Fuente de datos "Altamente confiable", se realiza a través de un micromedidor.	Fuente de datos "Altamente confiable", se realiza a través de un micromedidor.	
Valor	.0 m3	.0 m3	
Margen de error	5.0%	5.0%	

Fuente: Elaborción Propia

Al finalizar el análisis obtenemos como resultados lo siguiente:

Consumo no Facturado Medido = 0m³

- Instituciones exoneradas de pago = 0m³
- Usos propios de la EPS = 0m³

El nivel de confianza con el que se trabajo es al 95%, tomando como valor del nivel de confianza de 1.96 para los cálculos, dándonos como resultado un error del 0% para el Consumo no Facturado Medido.

B) CONSUMO NO FACTURADO NO MEDIDO

i. VOLUMEN UTILIZADO EN SERVICIO CONTRA INCENDIOS

a. Descripción

 Se refiere al consumo autorizado de agua que realizan las compañías de bomberos para atender posibles incendios dentro del SECTOR VI.

b. Fuente de Información

- Entrevista con el representante de la Comandancia
 Departamental de Bomberos de Tacna.
- El número de incendios se extrajo de los partes diarios de emergencia de los bomberos.(VER ANEXO 6)

c. Calculo del Volumen del Agua

- Se determina la capacidad de las cisternas operativas en las compañías de bomberos. (aprox. 1000 galones)
- Se determina la frecuencia de llenado de las cisternas.
- Se determina las unidades operativas en cada compañía de bomberos.
- Se determina el número de incendios ocurridos en periodo de estudio.
- El volumen total se determina con el producto de las variables.
- Además se asume un 30% adicional al volumen total, para determinar el volumen de agua extraída de los hidrantes para los incendios.

Tabla 18: Volumen Utilizado en Servicio Contra Incendios

VOLUMEN CONTRA INCENDIOS 2018-2019		
MESES	VOLUMEN	
ago-18	4.5 m3	
sep-18	13.6 m3	
oct-18	13.6 m3	
nov-18	1.4 m3	
dic-18	4.5 m3	
ene-19	4.5 m3	
Sub total 42.3 m3		
TOTAL (+30%)	55.0 m3	

Fuente:

Elaborción Propia




Figura 13: Volumen Contra incendios, en el periodo de agosto 2018enero 2019 en el SECTOR VI

Fuente: Elaboración propia

ii. <u>LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RESERVORIOS</u>

a. Descripción

 El agua tratada es almacenada en dos (2) reservorios apoyados R5 y R5A, reservorios que están ubicados dentro de los Terrenos de la EPS, Av. Ejército Nº 1500 a inmediaciones del Óvalo Callao. De acuerdo a la programación vigente los reservorios son limpiados cada 6 meses.

b. Fuente de Información

 Entrevista con el encargado del área de Supervisión de mantenimiento de redes y obras civiles.

c. Calculo del Volumen del Agua

- Se calcula el volumen de agua de lavado con la sumatoria del agua usada en el proceso de limpieza, sedimentación, desinfección y enjuague.
- Se multiplican por el número de lavados realizados en el período contemplado.

Tabla 19: Volumen de Lavado de Reservorios 2018-2019

DEL LAVADO					
RESERVORIO	FECHA	но	RA	Duración	FRECUENCIA
R5	06/12/2018	08:30	16:30	08:00 horas	6 MESES
R5A	04/12/2018	08:30	16:30	08:00 horas	6 MESES
		DEL CONSU	MO DE AGUA	1	
RESERVORIO LIMPIEZA SEDIMEN- TACIÓN DESINFEC- CIÓN ENJUAGUE					VOLUMEN DE LAVADO
R5	6 m3	40 m3	.05 m3	6 m3	52.05 m3
R5A	6 m3	50 m3	.05 m3	6 m3	62.05 m3
TOTAL				114.1 m3	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 20: Tabla resumen del Consumo No Facturado no Medido

ВН	Consumo no facturado no medido	
Sub- componente	Volumen usado en el servicio contra incendio	Limpieza y mantenimiento de reservorios
Límite del sistema	Bomberos abastecidos por la EPS	A partir del ingreso al R5 y R5A
Período	2018-2019	2018-2019
Explicación	Se refiere al consumo autorizado de agua que realizan las compañías de bomberos para atender posibles incendios.	El agua tratada es almacenada en dos (2) reservorios apoyados. De acuerdo a la programación vigente los reservorios son limpiados cada 6 meses.
Variables	 Capacidad de cisternas. Frecuencia de llenado de las cisternas. N° de cisternas operativas. N° de compañías de bomberos Volumen de agua en los incendios. 	 Número de lavados realizados. Tiempo de lavado. Volumen estimado de agua de lavado.
Fuente de información	Entrevista con el representante de la Comandancia Departamental De Bomberos de Tacna. Partes diarios de emergencia de los bomberos.	Entrevista con el encargado del área de Supervisión de mantenimiento de redes y obras civiles.
Cálculo del volumen de agua	1- Se determina la capacidad de las cisternas operativas en las compañías de bomberos. (aprox. 1000 galones) 2- Se determina la frecuencia de llenado de las cisternas. 3- Se determina las unidades operativas en cada compañía de bomberos. 4- Se determina el número de incendios ocurridos en el periodo de estudio. 5- El volumen total se determina con el producto de las variables. 6- Se asume un 30% adicional al volumen total, para determinar el volumen de agua extraída de los hidrantes para los incendios.	1- Se calcula el volumen de agua de lavado con la sumatoria del agua usado en el proceso de limpieza, sedimentación, desinfección y enjuague. 2- Se multiplican por el número de lavados realizados en el período contemplado.

Sustento	Fuente de datos "Bastante confiable": 1- La estimación de volúmenes de agua es determinada mediante una entrevista al personal de los bomberos. 2- El número de incendios se extrajo de los partes diarios de emergencia de los bomberos. (VER ANEXO 6) 3-El cálculo del volumen mensual se realiza a través de Excel.	Fuente de datos "Altamente confiable": 1- Los registros de las variables se basan en reportes anotados en forma manual. 2-El cálculo del volumen mensual se realiza a través de Excel.
Valor	55.0 m3	114.1 m3
Margen de error 50%		10%
Desviación estándar		6
Varianza 197		34

Al finalizar el análisis obtenemos como resultados lo siguiente:

- Consumo no Facturado no Medido = 169m³
 - Volumen usado en el servicio contra incendio = 55m³
 - Limpieza y mantenimiento de reservorios = 114m³

El nivel de confianza con el que se trabajo es al 95%, tomando como valor del nivel de confianza de 1.96 para los cálculos, dándonos como resultado un error del 17.6% para el Consumo no Facturado no Medido.

4.2.5. PÉRDIDAS DE AGUA (AGUA NO COMERCIALIZADA) (Q_P)

Las pérdidas de agua, se expresan como la diferencia entre el volumen de ingreso al sistema (Q_I) y el consumo autorizado (Q_A) , y consiste en pérdidas aparentes y reales.

Q_P = Volumen de ingreso al sistema – Consumo autorizado

 $\mathbf{Q}_{P} = \mathbf{Q}_{I} - \mathbf{Q}_{A}$

 $Q_P = 990 \ 017 \ \text{m}^3 - 730 \ 090 \ \text{m}^3$

 $Q_P = 259 927 \text{ m}^3$

Obteniendo como resultado de pérdidas de agua un volumen de 259 927 m³, con un margen de error de 13.68%; representando este resultado un **26.3%** del volumen de agua de ingreso al sistema.




Figura 14: Volumen de Pérdidas de Agua Vs Volumen Consumo Autorizado, en el periodo de agosto 2018- enero 2019 en el SECTOR VI

Fuente: Elaboración propia

Las pérdidas de agua representan la suma de las pérdidas aparentes y las pérdidas reales.

4.2.6. PÉRDIDAS APARENTES (QPA):

Las pérdidas aparentes, están comprendidas por toda el agua que es entrega exitosamente al cliente, pero que por alguna razón no es medida o registrada

con exactitud, la cual causa un error en la determinación de la cantidad de agua que consumen los clientes. Por lo tanto este tipo de pérdidas crean costos en la producción sin generar ingreso para la empresa.

Para nuestro estudio se ha considerado dos componentes para este tipo de pérdida:

- Consumo no autorizado
- Inexactitudes de los medidores y errores de manejo de datos.

A) CONSUMO NO AUTORIZADO:

El consumo no autorizado, es aquella cuya extracción no está autorizada, constituye una fuente importante de pérdidas, aquí se consideró las conexiones clandestinas y las conexiones ilegales, la forma de trabajo se detalla a continuación:

Tabla 21: Consumo No Autorizado

ВН	CONSUMO NO AUTORIZADO		
Sub- componente	CONEXIONES CLANDESTINAS	CONEXIONES INDEBIDAS	
Período	2018-2019	2018-2019	
Explicación	1- Se refiere al consumo de agua que realizan los usuarios que se conectaron de manera no autorizada a la red de distribución de la empresa. 2- La mayor probabilidad de encontrarse con usuarios clandestinos es donde ya se instalaron las conexiones principales, las llamadas conexiones proyectadas, que permiten una habilitación relativamente fácil por el usuario.	1- Se refiere al consumo de agua que realizan los usuarios cortados que se conectaron de manera no autorizada a la red de distribución de la empresa. 2- La mayor probabilidad de encontrarse con usuarios con conexiones indebidas es donde ya se instalaron las conexiones donde se permite una habilitación relativamente fácil por el usuario.	
Variables	 Presuntas conexiones clandestinas revisadas. Conexiones clandestinas encontradas. Número total de conexiones. 	 Conexiones cortadas revisadas Conexiones cortadas rehabilitadas encontradas. Número total de conexiones. 	

Fuente de información	Estimación estadística, para conocer un valor aproximado de las conexiones clandestinas referido a la población total calculado a partir de los elementos de la muestra. 1- Elaborado propia	Estimación estadística, para conocer un valor aproximado de las conexiones indebidas referido a la población total calculado a partir de los elementos de la muestra. 1- Elaborado propia.
Cálculo del volumen de agua	1- Identificar la muestra representativa del total de las conexiones. 2- Calcular el porcentaje de incidencia (N° de conexiones/muestra). 3- Extrapolar la incidencia al total de conexiones.	1- Identificar la muestra representativa del total de las conexiones. 2- Calcular el porcentaje de incidencia (N° de conexiones/muestra). 3- Extrapolar la incidencia al total de conexiones.
Fuente de datos "Altamente confiable": 1- La muestra representativa tiene un nivel de confianza al 95%. 2-El cálculo del volumen se realiza de manera correcta a través de Excel. (VER ANEXO 2 Y 7)		Fuente de datos "Altamente confiable": 1- La muestra representativa tiene un nivel de confianza al 95%. 2-El cálculo del volumen se realiza de manera correcta a través de Excel. (VER ANEXO 2)
Valor 41 677 m3		4 405 m3
Margen de error 10%		10%
Varianza	4521702	50516

Tabla 22: Cálculo de porcentajes de conexiones clandestinas e indebidas.

Estado/Situación	Estudio		0/
Estado/Situación	Conex. Halladas	Muestra	%
Conexiones indebidas	5	40	12.5%

Fuente: Elaboración propia

Para las conexiones indebidas se realizó un estudio en campo, es decir se visitó las viviendas, encontrándose 5 viviendas de las 40 tomadas como muestra, que si mostraban evidencia de tener consumo de agua.

Nota: Según la guía para la reducción de las pérdidas de agua, para las conexiones clandestinas, un primer estimado para países en desarrollo es:

Q clandestino ≈ 5% de las Conexiones.

Tabla 23: Cálculo de consumo no autorizado

VARIABLES	CÁLCULO
% CLANDESTINOS	5.0%
% RECONEXIONES INDEBIDAS	12.5%
Nº CONEXIONES TOTALES	9 461
Nº CONEXIONES INACTIVAS	400
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL (con medidor) m3/mes	14.68 m ³
Conexiones Clandestinas	41 677 m ³
Conexiones Indebidas	4 405 m³
PERDIDA POR CONSUMO NO AUTORIZADO	46 082 m³

Fuente: Elaboración propia

Dónde:

Clandestinos = (% CLANDESTINOS) X (Nº CONEXIONES TOTALES) X (CONSUMO PROMEDIO MENSUAL) X (Nº DE MESES DE ESTUDIO)

Clandestinos = (5.0%) x (9.461) x (14.68) x (6)

Clandestinos = 41 677 m3

Conexiones indebidas = (%RECONEXIONES INDEBIDAS) X (N° CONEXIONES INACTIVAS) X (CONSUMO PROMEDIO MENSUAL) X (N° DE MESES DE ESTUDIO)

Conexiones indebidas = (12.5%) x (400) x (14.68) x (6)

Conexiones indebidas = 4 405 m3




Figura 15: Volumen del Consumo No Autorizado, en el periodo de agosto 2018- enero 2019 del SECTOR VI

Del análisis detallado se determina que las conexiones clandestinas tienen un volumen de 41 677 m³ y en conexiones indebidas un volumen de 4 405 m³, obteniéndose un total de **46 082 m³** para el Consumo no Autorizado, con un margen de error de 9.1%, representando este resultado un **4.65**% del volumen de agua de ingreso al sistema.

B) INEXACTITUDES DE LOS MEDIDORES Y ERRORES DE MANEJO DE DATOS:

Son perdidas debido a las inexactitudes de los medidores, son frecuentemente la pérdida más común de las pérdidas aparentes. La experiencia muestra que un pequeño porcentaje de agua no se mide o se mide de manera incorrecta debido a errores de medición o a pérdidas crecientes en los medidores de agua.

Aquí se consideró las pérdidas aparentes por subregistro y las pérdidas en conexiones con consumo cero, la forma de trabajo se detalla a continuación:

Tabla 24: Inexactitud de la micromedición y errores en el manejo de los datos

INEXACTITUD DE LA MICROMEDICIÓN Y ERRORES EN EL MANEJO DE LOS DATOS			
Sub- componente	PERDIDAS APARENTES POR SUBREGISTRO	CONEXIONES CON CONSUMO CERO	
Límite del sistema	Usuarios abastecidos por la EPS	Usuarios abastecidos por la EPS	
Período	2018-2019	2018-2019	
Explicación	Son aquellas conexiones activas que son facturados por lectura de micromedidor. Generalmente, los medidores instalados tienden a subregistrar con el tiempo; este subregistro tiene varias razones, entre los cuales destacan la antigüedad de los medidores, condiciones inadecuadas de la instalación de los medidores, medidores mal dimensionadas para el perfil de consumo del cliente, servicio intermitente, entre otros.	Se refiere al consumo de agua de los usuarios que tienen lectura pero no consumo mensual. Se asume error humano en la toma de lectura de los micromedidores. Para el periodo del balance hídrico se tienen registrados 2636 conexiones que tienen consumo cero.	
Variables	 Subregistro promedio en conexiones con medidores nuevos instalados. Tipo de facturación medido. Número total de conexiones tipo facturación medido. Años de antigüedad del micromedidor. 	1- Conexiones que tienen consumo cero.2- Vivencia o no vivencia en las conexiones que tienen consumo cero.	
Fuente de información	Padrón de usuarios, en donde se especifica: 1- Código y nombre del cliente. 2- La categoría. 3- Estado del servicio. 4- Fecha de instalación, marca y número del último medidor. 5- Volumen de consumo por cada tipo de facturación. Datos estadísticos de la EPS sobre micromedidores.	Padrón de usuarios, en donde se especifica: 1- Código, nombre y dirección del cliente. 2- La categoría. 3- Estado del servicio. 5- Volumen de consumo por cada tipo de facturación.	

Cálculo del volumen de agua	1- Identificar la cantidad conexiones y el volumen facturado, pero considerando la antigüedad del medidor. 2- Clasificar los datos obtenidos por el año de instalación del medidor (menor a 1 año, entre 1 a 5 años y mayores a 5 años). 3- Determinar el porcentaje de submedición del medidor de acuerdo a los años de instalación. 4-Calcular el volumen de submedición por el año de antigüedad del medidor de acuerdo a su porcentaje de error.	1- Identificar la muestra representativa del total de las conexiones que tienen consumo cero. 2- Verificación en campo del consumo de la muestra representativa. 3- Calculo del porcentaje del hallazgo sobre el total de la muestra. 4- Calculo del volumen de agua de las conexiones con consumo cero
Sustento	Fuente de datos "Bastante confiable": 1- El análisis es determinado con conformación del padrón de usuarios. 2-El cálculo del volumen se realiza de manera aproximada a través de Excel.	Fuente de datos "Altamente confiable": 1- la muestra representativa tiene un nivel de confianza al 95%. 2-El cálculo del volumen se realiza de manera correcta a través de Excel.
Valor	7 605 m3	86 922.8 m3
Margen de error	20%	10%
Desviación estándar	776	4435
Varianza	602223	19668445

Tabla 25: Cálculo de las pérdidas aparentes por subregistro

	Cálculo					
Antigüedad	Volumen leído Volumen leído Total		Conex leídas (und)	% Error ponderado	Sub registro parcial	Volumen Sub registro
Menos de 1 año	517 607.0 m3		5 872	0.0%	.0 m3	
Entre 1 y 5 años	47 737.0 m3	600 132.0 m3	439	5.0%	2 387 m3	7 605 m3
Mayor a 5 años	34 788.0 m3		587	15.0%	5 218 m3	

Dónde:

- Volumen leído: Es la sumatoria de los consumos leídas, cuyos medidores corresponden al año de antigüedad.
- Volumen leído total: Es la sumatoria de los volúmenes leído.
- Conexiones leídas: Es la cantidad de conexiones que corresponden al año de antigüedad.
- % Error ponderado: Es el porcentaje de submedición que se le asigna al micromedidor, éste es progresivo a los años de antigüedad del micromedidor.
- Sub registro parcial: (Volumen leído) x (% Error ponderado)
- Volumen sub registro: Es la sumatoria de los sub registros parciales.

Nota: El Sub registro parcial se obtiene de multiplicar el Volumen leído por el % de error ponderado, los micromedidores tienden a la submedición a medida que pasan los años, siendo estos dados de baja a los 8 años de antigüedad.

Tabla 26: Cálculo de errores en medición cero

Fata da l'Oitura i é a	Estudio		0/	Cantidad	Num.	Cantidad	Consumo	
Estado/Situación	Conex. Halladas	Muestra	%	de conexiones	de meses	por muestra	m3	
Registran consumo previo	24	40	60.0%	936	6	3 370	49 479 m3	
No registran consumo previo	10	40	25.0%	1700	6	2 550	37 444 m3	
Consumo de conexiones que marcan CERO								

Fuente: Elaboración propia

Dónde:

- % = (Conex. halladas / Muestra) x 100
- Cantidad por muestra = (%) x (Cantidad de conexiones) x (Num. de meses)
- Consumo = (Cantidad por muestra) x (Consumo promedio de medidores existentes: 14.68 m³)

Observación:

Para este análisis se realizó trabajo en campo, seleccionando de manera aleatoria una muestra de 80 conexiones, separándolos en dos grupos, el primero son aquellos que registran consumo previo, es decir, que súbitamente pasaron de tener consumos mensuales a un valor cero, y el otro grupo son los que no registran consumo previo, es decir nunca realizaron consumos mensuales. (VER ANEXO 2)




Figura 16: Inexactitud de la micro medición y errores en el manejo de los datos del SECTOR VI

Fuente: Elaboración propia

Calculo de la inexactitud de los medidores y errores de manejo de datos:

- Perdidas aparentes por sub registro = 7 605 m3
- Perdidas en conexiones con consumo cero = 86 923 m3

Del análisis detallado se determina que las pérdidas en la inexactitud de la micro medición y errores en el manejo de los datos, tienen un volumen de 94 528 m3, proveniente de la suma de las pérdidas aparentes por sub registro y las pérdidas en conexiones con consumo cero, con un margen

de error de 9.3%, representando este volumen un 9.55% del volumen de agua que ingresa al sistema.

Luego de determinar el consumo no autorizado y la inexactitudes de los medidores y errores de manejo de datos, se obtuvo como resultado de pérdidas aparentes un volumen de 140 610 m³, con un margen de error de 6.9%; representando este resultado un 14.2% del volumen de agua de ingreso al sistema.

Q_{PA} = Consumo no autorizado + Inexactitudes de los medidores y errores de manejo de datos

 $Q_{PA} = 46~082~\text{m}^3 + 94~528~\text{m}^3$

 $Q_{PA} = 140 610 \text{ m}^3$




Figura 17: Volumen Consumo no Autorizado VS Vol. por inexactitudes de los medidores y errores de manejo de datos, en el periodo de agosto 2018- enero 2019 en el SECTOR VI

Fuente: Elaboración propia

4.2.7. PÉRDIDAS REALES (QPR):

Las pérdidas reales, son volúmenes de agua perdidos dentro de un determinado periodo a través de todo tipo de fugas, estallidos y reboses.

En este estudio dichas pérdidas se clasificaron en:

- A. Fugas en conexiones de servicio hasta el punto del medidor del cliente
- B. Fugas en tuberías de distribución o líneas principales.

Las pérdidas reales se calcularon de la siguiente manera:

Q_{PR} = (Fugas en conexiones de servicio hasta el punto del medidor del cliente) + (Fugas en tuberías de distribución o líneas principales)

 $Q_{PR} = 59658 \text{ m} 3 + 59658 \text{ m} 3$

 $Q_{PR} = 119 317 m3$

Luego de determinar las fugas en conexiones de servicio hasta el punto del medidor del cliente y en las tuberías de distribución o líneas principales, se obtuvo como resultado de Pérdidas Reales de agua un volumen de 119 317 m³, con un margen de error de 10%; representando este resultado un 12.05% del volumen de entrada al sistema.




Figura 18: Volumen de Pérdidas Reales en el periodo de agosto 2018- enero 2019 del SECTOR VI

Tabla 27: Fugas en conexiones de servicio hasta el punto del medidor del cliente

Sub- componente	Fugas en conexiones de servicio hasta el punto del medidor del cliente
Explicación	 Se refiere a las fugas desde conexiones del servicio hasta el punto del medidor del cliente. Las fugas en las conexiones de servicio son difíciles de detectar debido a sus tasas de flujo comparativamente bajas y por lo tanto tienen tiempos de fugas largos.
Variables	 Número de conexiones. Reporte de fugas del área de mantenimiento, en el periodo de estudio. Volumen estimado de agua por fuga.
Fuente de información	El registro se obtiene a través de un reporte de un aplicativo interno de la EPS, a cargo del área de mantenimiento.
Cálculo del volumen de agua	 Se realiza el recuento y agrupación de los reportes de fugas. Se realiza la estimación del volumen de agua perdida por cada tipo de fuga. Se realiza la sumatoria total de volúmenes por cada tipo de fuga. En caso no poder estimar el volumen de agua para cada tipo de fuga, se asignara el volumen de agua restante del balance hídrico.
Sustento	Fuente de datos "Altamente confiable": 1-El cálculo del volumen se realiza de manera correcta a través de Excel.
Valor	59 658 m3
Margen de error	20%
Desviación estándar	6088
Varianza	37059983

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 28: Fugas en tuberías de distribución o líneas principales

Sub- componente	Fugas en tuberías de distribución o líneas principales
--------------------	--

Explicación	 Son aquellas aguas que se pierden al ocurrir rupturas en tuberías (estallidos debido a causas foráneas o a corrosión), uniones (desconexión, empaquetaduras dañadas) y válvulas (falla operativa o de mantenimiento). Usualmente tienen tasas de flujo medianas a altas y tiempos de fuga de corto a mediano plazo de duración.
Variables	1- Reporte de fugas del área de mantenimiento, en el periodo de estudio.3- Volumen estimado de agua por fuga.
Fuente de información	El registro se obtiene a través de un reporte de un aplicativo interno de la EPS, a cargo del área de mantenimiento.
Cálculo del volumen de agua	 Se realiza el recuento y agrupación de los reportes de fugas. Se realiza la estimación del volumen de agua perdida por cada tipo de fuga. Se realiza la sumatoria total de volúmenes por cada tipo de fuga. En caso no poder estimar el volumen de agua para cada tipo de fuga, se asignara el volumen de agua restante del balance hídrico.
Sustento	Fuente de datos "Altamente confiable": 1-El cálculo del volumen se realiza de manera correcta a través de Excel.
Valor	59 658 m3
Margen de error	20%
Desviación estándar	6088
Varianza	37059983

Para nuestro estudio se tomó en cuenta el reporte de reclamos proporcionado por el área de mantenimiento, separando únicamente aquellos que estaban relacionados a fugas, en dicho reporte se podía saber las cantidades de eventos relacionados a fugas, incluso su tipo (si es en la red principal o en las conexiones domiciliarias) y hasta su ubicación (dirección), pero lo que no nos permitía conocer es el volumen de agua que se perdía en cada uno de dichos eventos, ahora debemos comprender que el volumen de agua perdida, está vinculado directamente con varios factores (tamaño de la rotura, tiempo de respuesta a solucionar dicha rotura, presión de agua en la tubería, etc.), para

los cuales no hay una información de referencia, siendo complicada la estimación del volumen de agua que se pierde en las perdidas reales.

Como nuestro método de análisis para el balance hídrico es de "Arriba hacia abajo", es decir se partió de un volumen inicial al cual se le fue restando volúmenes a medida que se desarrollaba el balance, quedó así un volumen restante, y al ser este componente el último (Pérdidas reales), se puede asumir y/o asignar dicho volumen de agua restante, quedando entonces 119 317 m³ correspondiendo a Pérdidas Reales, luego éste a su vez tiene dos subdivisiones que son: Fugas en conexiones de servicio hasta el punto del medidor del cliente y Fugas en tuberías de distribución o líneas principales, entonces asignamos la mitad de dicho volumen a cada uno de estos, es decir 59 658 m³ para ambos.

Luego de realizar el análisis de los componentes de las pérdidas de agua procedemos a determinar el volumen total de las pérdidas de agua, obteniendo lo siguiente:

Q_P = Pérdidas Aparentes + Pérdidas Reales

 $\mathbf{Q}_{P} = \mathbf{Q}_{PA} + \mathbf{Q}_{PR}$

 $Q_P = 140610 \text{ m}3 + 119317 \text{ m}3$

 $Q_P = 259 927 \text{ m}3$



Figura 19: Volumen de pérdidas de agua aparentes Vs Volumen de pérdidas de agua reales, en el periodo de agosto 2018- enero 2019 en el SECTOR VI

4.2.8. AGUA NO FACTURADA (ANF):

Volumen total de agua que permanece sin facturarse y que por lo tanto no genera ningún ingreso para la empresa. Se puede expresar como la diferencia entre el volumen de ingreso al sistema y el consumo autorizado facturado o como la suma del consumo autorizado no facturado y de las pérdidas de agua.

$$ANF = Q_I - Q_{AF}$$

$$ANF = Q_{AuNF} + Q_{PA} + Q_{PR}$$

ANF = QI - QAF

ANF = 990 017 m3 - 729 921 m3

ANF = 260 096 m3



Figura 20: Volumen de agua no facturada en el periodo de agosto 2018- enero 2019 del SECTOR VI

Fuente: Elaboración Propia



Figura 21: Descomposición del volumen de Agua No Facturada en el periodo de agosto 2018- enero 2019 del SECTOR VI

Además para la determinación del %ANF, en el cálculo del volumen de entrada al sector (volumen de distribución), se intenta hacer coincidir el periodo de facturación con el periodo de distribución de agua, siendo calculado dicho caudal como valor total durante un mes, remontándose desde la fecha de lectura (periodo de facturación)

El periodo de facturación seria la lectura de los medidores que realiza el contratista de acuerdo con el programa de lectura mensual.

Teniendo los volúmenes de distribución y de facturación total, se puede determinar el índice de %ANF en el cual se calcula del siguiente modo:

$$\%ANF = \frac{(V_{DISTRIBUCIÓN} - V_{FACTURADO TOTAL})}{V_{DISTRIBUCIÓN}} \times 100$$

A continuación se presentará los cálculos de los porcentajes de Agua no Facturada para los meses de agosto 2018 a enero 2019.

AGOSTO 2018

$$\%ANF_{AGOSTO} = \frac{(V_{DISTRIBUCIÓN} - V_{FACTURADO TOTAL})}{V_{DISTRIBUCIÓN}} \times 100$$

$$\%ANF_{AGOSTO} = \frac{(156,017 m^3 - 121,051 m^3)}{156,017 m^3} \times 100$$

$$\%ANF_{AGOSTO} = 22.41\%$$

SETIEMBRE 2018

$$\%ANF_{SETIEMBRE} = \frac{(V_{DISTRIBUCIÓN} - V_{FACTURADO TOTAL})}{V_{DISTRIBUCIÓN}} \times 100$$

$$\%ANF_{SETIEMBRE} = \frac{(152,980 \text{ m}^3 - 121,279 \text{ m}^3)}{152,980 \text{ m}^3} \times 100$$

$$\%ANF_{SETIEMBRE} = 20.72\%$$

OCTUBRE 2018

$$\%ANF_{OCTUBRE} = \frac{(V_{DISTRIBUCIÓN} - V_{FACTURADO TOTAL})}{V_{DISTRIBUCIÓN}} \times 100$$

$$\%ANF_{OCTUBRE} = \frac{(163,248 \text{ } m^3 - 121,279 \text{ } m^3)}{163,248 \text{ } m^3} \times 100$$

$$\%ANF_{OCTUBRE} = 25.58\%$$

NOVIEMBRE 2018

$$\%ANF_{NOVIEMBRE} = \frac{(V_{DISTRIBUCIÓN} - V_{FACTURADO TOTAL})}{V_{DISTRIBUCIÓN}} \times 100$$

$$\%ANF_{NOVIEMBRE} = \frac{(161,342 \ m^3 - 121,881 \ m^3)}{161,342 \ m^3} \times 100$$

$$\%ANF_{NOVIEMBRE} = 24.46\%$$

DICIEMBRE 2018

$$\%ANF_{DICIEMBRE} = \frac{(V_{DISTRIBUCIÓN} - V_{FACTURADO TOTAL})}{V_{DISTRIBUCIÓN}} \times 100$$

$$\%ANF_{DICIEMBRE} = \frac{(163,883 \ m^3 - 122,031 \ m^3)}{163,883 \ m^3} \times 100$$

$$\%ANF_{DICIEMBRE} = 25.54\%$$

ENERO 2019

$$\%ANF_{ENERO} = \frac{(V_{DISTRIBUCIÓN} - V_{FACTURADO TOTAL})}{V_{DISTRIBUCIÓN}} \times 100$$

$$\%ANF_{ENERO} = \frac{(192,547 m^3 - 122,182 m^3)}{192,547 m^3} \times 100$$

$$\%ANF_{ENERO} = 36.54 \%$$

En resumen se tiene el %ANF en los meses de agosto 2018 a enero 2019 del Sector VI, se presenta en el siguiente cuadro:

Tabla 29: Agua no Facturada en el Sector VI agosto 2018 a enero 2019

	VOLUMEN		VOLUMEN ANF m3 y				
		CON ME	DIDOR			%ANF	
MESES	DISTRI- BUIDO	Volumen Facturado por Micromedición	Volumen Facturado por PROMEDIO	Volumen Facturado ASIGNADO	VOLUMEN TOTAL FACTURA DO	VOLUMEN ANF m3	%ANF (%)
ago-18	156,017 m3	99,495 m3	18,197 m3	3,359 m3	121,051 m3	34,966 m3	22.41%
sep-18	152,980 m3	99,684 m3	18,231 m3	3,364 m3	121,279 m3	31,701 m3	20.72%
oct-18	163,248 m3	99,883 m3	18,245 m3	3,369 m3	121,497 m3	41,751 m3	25.58%
nov-18	161,342 m3	100,223 m3	18,286 m3	3,372 m3	121,881 m3	39,461 m3	24.46%
dic-18	163,883 m3	100,366 m3	18,279 m3	3,386 m3	122,031 m3	41,852 m3	25.54%
ene-19	192,547 m3	100,481 m3	18,284 m3	3,417 m3	122,182 m3	70,365 m3	36.54%
TOTAL	990,017 m3	600,132 m3	109,522 m3	20,267 m3	729,921 m3	260,096 m3	26.27%

Fuente: Elaboración Propia




Figura 22: Evolución del %ANF en el sector VI agosto 2018 a enero 2019

Estableciendo como línea base el mes de agosto del 2018, el %ANF era de 22.41% y en enero del 2019 ese porcentaje se elevó hasta el 36.54%, con un incremento del 14.13%. En cuanto al volumen facturado, aumento de 121,051 m3 mes de agosto del 20178 a 122,182 m3 mes de enero del 2019, con un incremento de 1,131 m3.

A continuación se analizará mes a mes el comportamiento del %ANF mostrada en la Figura N° 22.

✓ Agosto – Septiembre 2018: el %ANF bajo de agosto a setiembre en 1.69%, debido a que el volumen de distribución disminuyó en mayor cantidad (↓ 3,037 m3) comparándolo con el volumen de facturación total (↑228 m3). Por otro lado el total de conexiones activas se mantuvieron constantes.

- ✓ Septiembre Octubre 2018: El %ANF subió de setiembre a octubre en 4.85%, debido a que el volumen de distribución aumentó en mayor cantidad (↑ 10,269 m3) comparándolo con el volumen de facturación total (↑ 218 m3). Los incrementos de volúmenes puede deberse al cambio de estación de invierno a primavera, por lo que existe mayor demanda de agua y por ende se va incrementando el volumen facturado.
- ✓ Octubre Noviembre 2018: El %ANF bajo de octubre a noviembre en 1.12%, se debe a que el volumen de distribución disminuyó (↓1,906 m3) y el volumen de facturación aumentó en ↑384 m3, es decir que el volumen facturado tiene un aumento constante, sin embargo en el mes de octubre hubo menor volumen de distribución comparado con el mes anterior.
- ✓ Noviembre Diciembre 2018: EL %ANF se elevó de noviembre a diciembre en 1.08%, se debe a que el volumen de distribución aumento (↑ 2,541 m3) y el volumen de facturación aumento en ↑150 m3, mencionamos que el volumen facturado tendrá un aumento constante en vista del cambio de estación característico de la fecha.
- ✓ **Diciembre 2018 Enero 2019**: EL %ANF se incrementa violentamente de diciembre a enero en 11%, debido a que ingresamos totalmente a la temporada de verano, a su vez la continuidad del servicio disminuye, pese a que el volumen distribuido aumenta (↑ 28,664 m3), sin embargo el volumen facturado sigue incrementando de formar invariable en ↑151 m3 se cree que las deficiencias en las inspecciones de las cajas de registro concibe el paupérrimo aumento del volumen facturado.

4.3. BALANCE HÍDRICO

- Zona de estudio: Sector 6

- Periodo de balance hídrico: agosto 2018 - enero 2019

- Días: 184 días

Tabla 30: RESUMEN DEL BALANCE HÍDRICO DEL SECTOR VI

	Consumo Autorizado (Agua Comercializada) 730,090 m3	Consumo autorizado facturado 729,921 m3 73.73%	Consumo facturado medido 600,132 m3 60.62% Consumo facturado no medido 129,789 m3 13.11%	Agua facturada 729,921 m3 73.73%
Volumen de entrada al sistema	Margen de error [+/-] 0.0% 73.75%	Consumo autorizado no facturado 169 m3 Margen de error [+/-]	Consumo no facturado medido .0 m3 Margen de error [+/-] 0.0% 0.00% Consumo no facturado no medido 169 m3	
990,017 m3		17.6% 0.02%	169 m3 Margen de error [+/-] 17.6% 0.02%	Agua no facturada
Margen de error [+/-] 3.6%		Pérdidas aparentes (comerciales) 140,610 m3	Consumo no autorizado 46,082 m3 Margen de error [+/-] 9.1% 4.65%	260,096 m3 Margen de error [+/-]
100.0%	Pérdidas de Agua (Agua No Comercializada)	Margen de error [+/-] 6.9%	Inexactitud de la micro medición y errores en el manejo de los datos	13.7% 26.27%
	259,927 m3 Margen de error [+/-]	14.20%	94,528 m3 Margen de error [+/-] 9.3% 9.55%	20.27/0
			Fugas en conexiones de servicio hasta el punto del medidor del cliente	
	13.68% 26.3%	Pérdidas reales (físicas) 119,317 m3	59,658 m3 Margen de error [+/-] 20.0% 6.03%	
		Margen de error [+/-] 10.0% 12.05%	Fugas en tuberías de distribución o líneas principales	
			59,658 m3 Margen de error [+/-] 20.0% 6.03%	

Fuente: Elaboración Propia

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos de ésta evaluación realizada mediante la aplicación de la metodología del Balance Hídrico propuesta por la Asociación Internacional del Agua (IWA, por sus siglas en inglés), nos da como resultado un índice de pérdidas del 26.27% (agua no facturada), este análisis fue realizado considerando un periodo de 6 meses, partiendo de agosto del 2018 a enero del 2019.

5.1. Del Índice de Pérdidas

El Consumo Autorizado Facturado, tiene un índice de 73.73% sobre el volumen de entrada al sistema, este valor es muy importante ya que representa la ganancia económica percibida por la EPS Tacna S.A., el resto son netamente perdidas, es decir es un agua tratada por la cual la empresa prestadora de servicio no recibe remuneración económica alguna.

Dentro del Consumo Autorizado no Facturado, encontramos el Consumo no Facturado no Medido, y dentro de éste ítem ubicamos el agua utilizada por los bomberos para el servicio contra incendios, a su vez ubicamos también el agua utilizada por la EPS para la limpieza y mantenimiento de los reservorios; esta agua si bien está considerado dentro del análisis como un agua que se pierde sin la obtención de un beneficio económico, no es tanto así ya que es un agua que se ha utilizado con un determinado fin, es decir que se ha empleado para una actividad o trabajo, la primera en beneficio de la población y la segunda en beneficio del mismo sistema de abastecimiento.

Al Consumo no Autorizado luego del análisis se le asignó un índice de 4.65% sobre el volumen de entrada al sistema, el cual está compuesto por las conexiones clandestinas y las reconexiones indebidas, ambas sujetas a estudios estadísticos e inspecciones en campo, en el caso de las conexiones clandestinas su estimación es complicada ya que el área comercial y el área operacional no cuentan con estudios recientes en la zona operacional analizada/estudiada. Durante el periodo de estudio (agosto del 2018 a enero del 2019) se han venido reportando casos de conexiones clandestinas por parte de algunas asociaciones de vivienda que por tramite regular solicitaban factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado, sin embargo

cuando se realizaba la respectiva inspección en campo por parte de los técnicos encargados de analizar si es procedente otorgar la factibilidad se daban con la sorpresa de que ya contaban con la instalaciones de redes de agua potable y alcantarillado con sus respectivas conexiones domiciliarias lo que constituye una "Infracción Grave" según el artículo 125, punto nro. 02 según Resolución del Consejo Directivo 001-2007-SUNASS-CD la cual califica como infracción la manipulación de redes exteriores de agua potable y alcantarillado. Por tanto al desconocerse el tiempo de antigüedad de dichas conexiones, hace difícil determinar el volumen de agua perdido; ante estas circunstancias se optó por seguir las sugerencias de la guía del IWA, la cual indica que: "la primera estimación para países en desarrollo, en lo que respecta a conexiones clandestinas es igual al 5% del total de conexiones".

En lo correspondiente a la Inexactitud de la micro medición y errores en el manejo de los datos, se le asignó un índice de 9.55% sobre el volumen de entrada al sistema, la cual está compuesta por las pérdidas aparentes por sub registro y las perdidas en conexiones con consumo cero, siendo ésta última la de mayor incidencia ya que se cuenta con un alto número de conexiones (2 636 conexiones en el mes de enero del 2019) que cuentan con este valor facturado "cero"; al realizar la inspección en campo (VER ANEXO 2) para realizar la constatación de las mismas, se encontró varias viviendas con construcciones de uno, dos, tres y hasta de cuatro pisos, que además mostraban evidente señal de estar siendo habitadas y con micromedidor en funcionamiento, no explicándose el porqué de la facturación con valor cero, así que se presume error humano en la toma de la medición.

En la última escala del análisis se encuentran las Pérdidas Reales, que corresponden netamente a fugas, y al ser este el último ítem del balance hídrico, se asigna el volumen restante, siendo éste un 12.05% sobre el volumen de entrada al sistema.

5.2. Análisis económico

El Volumen de Agua No Facturada del Sector VI asciende a un porcentaje del 26.27% sobre el volumen de entrada al sistema, esto se traduce en 260,096.00 m3 lo que representa una pérdida económica de S/. 719,073.02 soles (Setecientos diecinueve mil, setenta y tres con 02/100 soles, incluyendo IGV), lo que equivale a una merma económica mensual de S/.119,845.50 soles.

Para llegar a ese valor se realizó un análisis del consumo (durante los seis meses de estudio) según las diferentes asignaciones tarifarias que presenta el Sector VI y se desglosan en Doméstico (79.05%), Comercial (10.44%), Industrial (3.08%), Social (1.80%) y Estatal (2.75%), se debe mencionar que el cálculo se realizó con la Estructura Tarifaria de vigencia en el periodo de estudio.

Tabla 31: Análisis Económico del Agua Facturada y No Facturada del Sector VI, en el periodo de Agosto 2018 a Enero 2019

ASIGNACIÓN TARIFARIA	SERVICIO PRESTADO	NRO DE USUARIOS	TOTAL AGUA FACTURADA (m3)	TOTAL AGUA FACTURADA (S/.)	TOTAL AGUA NO FACTURADA (m3)	TOTAL AGUA NO FACTURADA (S/.)
	0 (AGUA)		489,970.99	S/1,101,966.40	174,593.54	S/392,657.29
DOMÉSTICO	1 (DESAGÜE)	8,802	14,167.32	S/13,351.72	5,048.30	S/4,754.13
DOMESTICO	2 (AMBOS)	0,002	72,828.13	S/232,433.89	25,951.17	\$/82,807.33
	SUBTOTAL		576,966	S/. 1,347,752.01	205,593.02	S/. 480,218.75
	0 (AGUA)		57,098.59	S/259,060.52	20,346.19	S/92,267.87
COMERCIAL	1 (DESAGÜE)	366	1,365.45	S/2,575.06	486.56	S/900.16
COMERCIAL	2 (AMBOS)	300	17,733.00	S/114,172.01	6,318.88	S/40,619.65
	SUBTOTAL		76,197	S/. 375,807.59	27,151.63	S/. 133,787.68
	0 (AGUA)	152	11,466.23	S/87,688.01	4,085.81	S/31,097.61
INDUSTRIAL	1 (DESAGÜE)		429.31	S/1,285.97	152.98	S/397.11
INDUSTRIAL	2 (AMBOS)		10,607.60	S/115,127.47	3,779.85	S/40,812.05
	SUBTOTAL		22,503	S/. 204,101.45	8,018.64	S/. 72,306.77
	0 (AGUA)		27,106.33	S/30,255.72	9,658.92	S/10,779.52
SOCIAL	1 (DESAGÜE)	63	0.00	S/0.00	0.00	S/0.00
SOCIAL	2 (AMBOS)	03	3,828.04	S/6,057.02	1,364.06	S/2,155.16
	SUBTOTAL		30,934	S/. 36,312.74	11,022.98	S/. 12,934.68
	0 (AGUA)		18,603.55	S/41,808.92	6,629.09	S/14,877.40
ESTATAL	1 (DESAGÜE)	78	447.20	S/410.03	159.35	S/138.64
ESTATAL	2 (AMBOS)	70	4,269.28	S/13,580.41	1,521.29	S/4,809.10
	SUBTOTAL		23,320	S/. 55,799.36	8,309.73	S/. 19,825.14
ТО	TAL	9,461.00	729,921.00	S/. 2,019,773.15	260,096.00	S/. 719,073.02

Fuente: Elaboración Propia

Recuperar el Agua No Facturada al 100%, simbolizaría para la EPS recuperar aproximadamente S/.119,845.50 soles de forma mensual, sin embargo es muy difícil lograr tal condición, sin embargo si se lograra reducir en un 5% es decir llegar a tener un índice de pérdidas del 21% significaría recuperar S/.24,048.92 soles de forma mensual, además aumentarían las horas de servicio en 2 horas, con eso se tendría una continuidad de 19 horas/día para el Sector VI, lo que ayudaría a mejorar los Índices de Calidad de los Servicios (ICS) que evalúa la SUNASS como Empresa Prestadora de Servicios.

En vista que el Sector VI dentro de su jurisdicción comprende el 12% de los usuarios de la Provincia de Tacna y presenta una pérdida económica de S/. 719,073.02 soles (setecientos diecinueve mil setenta y tres con 02/100 soles incluyendo IGV), haciendo los respectivos cálculos para la ciudad de Tacna en el periodo de agosto del 2018 a enero del 2019 se presume que pudo presentar un perjuicio económico aproximado de S/. 7'010,410.40 soles (Siete millones diez mil cuatrocientos diez con 40/100 soles incluyendo IGV).

Tabla 32: Análisis económico relativo del ANF de la Ciudad de Tacna en función del ANF del Sector VI, en el periodo de Agosto 2018 a Enero 2019

		SECTOR VI	CIUDAD DE TACNA SECTOR VI CIUDAD DE TACNA		SECTOR VI			DE TACNA
ASIGNACIÓN TARIFARIA	SERVICIO PRESTADO	NRO DE USUARIOS - SECTOR VI	NRO DE USUARIOS - TACNA	AGUA FACTURADA MENSUAL (S/.)	TOTAL AGUA FACTURADA (S/.)	TOTAL AGUA NO FACTURADA (S/.)	AGUA FACTURADA MENSUAL (M3)	AGUA NO FACTURADA (S/) MENSUAL
DOMÉSTICO	SUBTOTAL	8,802	72,527.00	S/. 225,990.39	S/. 1,347,752.01	S/. 480,218.75	S/. 1,862,122.81	S/. 663,538.51
COMERCIAL	SUBTOTAL	366	6,661.00	S/. 62,864.35	S/. 375,807.59	S/. 133,787.68	S/. 1,144,096.82	S/. 407,681.11
INDUSTRIAL	SUBTOTAL	152	758.00	S/. 33,684.74	S/. 204,101.45	S/. 72,306.77	S/. 167,980.48	S/. 59,857.23
SOCIAL	SUBTOTAL	63	397.00	S/. 6,083.81	S/. 36,312.74	S/. 12,934.68	\$/. 38,337.66	S/. 13,661.03
ESTATAL	SUBTOTAL	78	558.00	S/. 9,282.99	S/. 55,799.36	S/. 19,825.14	S/. 66,409.08	S/. 23,663.84
тот	AL	9,461.00	80,901.00	S/. 337,906.28	S/. 2,019,773.15	S/. 719,073.02	S/. 3,278,946.85	S/. 1,168,401.73
TOTAL DE AGUA NO FACTURADA (S/.) → AGOSTO 2018 - ENERO 2019						S/. 7,010,410.40		

Fuente: Elaboración Propia

CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

- Se determinó y analizó el Índice de Pérdidas del Sistema de Abastecimiento de agua potable del Sector VI de la Ciudad de Tacna, concluyendo con un Índice de Pérdidas de 26.27% como Agua no Facturada, sobre un 73.73% de Agua Facturada, el Agua no Facturada es aquella que se considera como pérdida ya que no genera ingresos económicos para la EPS.
- Se identificó los indicadores de los niveles de índices de pérdidas, los cuales están basados en el balance hídrico propuesto por el IWA, y adecuándolos a las características del sistema de abastecimiento del Sector VI, quedando de la siguiente manera: Agua Facturada conformada por: consumo facturado medido y el consumo facturado no medido; el Agua no Facturada conformada por: consumo no facturado medido, consumo no facturado no medido, consumo no autorizado, inexactitud de la micromedición y errores en el manejo de los datos, fugas en conexiones de servicio hasta el punto del medidor del cliente y fugas en tuberías de distribución o líneas principales.
- Se determinó los porcentajes de índices de pérdidas, indicándolos en cada uno de los componentes del balance hídrico, quedando los porcentajes de la siguiente manera: Agua Facturada conformada por: consumo facturado medido (60.62%) y el consumo facturado no medido (13.11%); el Agua no Facturada conformada por: consumo no facturado medido (0%), consumo no facturado no medido (0.02%), consumo no autorizado (4.65%), inexactitud de la micromedición y errores en el manejo de los datos (9.55%), fugas en conexiones de servicio hasta el punto del medidor del cliente (6.03%) y fugas en tuberías de distribución o líneas principales (6.03%).
- En este capítulo además se proponen las recomendaciones técnicas y procedimientos que permitirán la reducción de los Índices de Pérdidas, los cuales están priorizados de acuerdo al grado de incidencia del componente.

6.2 Recomendaciones

Inexactitud de la micro medición y errores en el manejo de los datos:

Iniciar un programa de mejoras en el parque de medidores, mediante la instalación, reposición y/o cambio de medidores, priorizando aquellos usuarios que no tengan un medidor, es decir aquellos que son facturados por asignación y promedio, luego también tomar en cuenta las conexiones que ya tengan un micromedidor antiguo (con más de 5 años), debido a la imprecisión que poseen estos; lo ideal es llegar a un nivel de micromedición del 100 %, solo así se tendría un control y medición del volumen real de consumo. Se recomienda micromedidores de la marca D.H., ya que se sabe que en el laboratorio de micromedidores tienes las herramientas necesarias para dar mantenimiento a estos, además existen repuestos de sus componentes alargando su tiempo de vida útil.

Actualizar el catastro de las conexiones domiciliarias de manera mensual, ya que así podremos tener definidos los predios a los cuales se está facturando, y también evitar así una mala asignación tarifaria.

Mejorar la gestión comercial, específicamente en el personal encargado de leer los micromedidores de los usuarios, a través de capacitaciones a dicho personal para así disminuir el error involuntario al momento de anotar la lectura, y para disminuir el error voluntario se recomienda la rotación de dicho personal en las rutas de medición asignadas.

• Fugas en conexiones de servicio hasta el punto del medidor del cliente:

Se recomienda la obtención de equipos permanentes, especializados para la detección de fugas, en especial aquellos considerados como tecnología no destructiva; equipos como el "correlador" y el "geófono", que permiten ubicar y detectar fugas de agua no visibles (sin abrir zanjas, sin necesidad de interrumpir vías, ni el suministro de agua), a su vez equipos para la localización de tuberías como el detector RD 8100.

Iniciar un programa de detección de fugas e inspección de las cajas de registro de las conexiones domiciliarias, ya que en muchos casos al abrir la tapa de dichas cajas se observó la presencia de humedad evidenciando una fuga, para prevenir esto se debe realizar el cambio de las tuberías antiguas y/o que presenten problemas.

Realizar un estudio de gestión de presiones, dado que a mayor presión hay una mayor incidencia de fugas.

Fugas en tuberías de distribución o líneas principales:

Iniciar un programa de detección de fugas, a su vez un seguimiento y fortalecimiento en campo, al personal encargado del trabajo de búsqueda y reparación de fugas, para que así se tenga una respuesta eficiente ante la presencia de una fuga.

Formar unidades móviles de detección de fugas, implementadas con equipos especializados en detección de fugas, con los cuales se revisen mensualmente una determinada cantidad de kilómetros de redes de agua potable, así como también las conexiones domiciliarias.

Iniciar un programa de cambio de las tuberías antiguas ya que son en éstas en donde se presentan los problemas que cusan fugas.

Verificar frecuentemente que los macromedidores estén operativos, para tener un monitoreo y control sobre el agua que ingresa al sector y a cada uno de los subsectores.

Consumo no autorizado:

Iniciar un programa de detección de conexiones clandestinas, estas se deben realizar en aquellos lugares consideradas zonas de expansión urbana, o en donde existan asociaciones de vivienda nuevas que no cuenten con el servicio autorizado.

Se debe realizar inspecciones a las conexiones inactivas, ya sea que estén cortadas o dadas de baja, porque puede que se hallan reaperturado y/o reconectado a la red.

Sistema de abastecimiento:

Se sugiere realizar el análisis de índice de pérdidas a los demás sectores operacionales de toda la red de abastecimiento de agua potable, el cual permita tomar medidas correctivas al respecto, mejorando así la eficiencia del sistema de abastecimiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CRA). (2007). Proyecto de Reducción de Pérdidas de Agua Potable y Reforma del Marco Regulador. Informe Final.
- EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO TACNA S.A. Plan Maestro Optimizado (2013-2043). Informe Final.
- FARLEY, M. (2001). Leakage Management and Control.
- LAMBERT, A. O. Y HIRNER, W. (2000). Losses from Water Supply Systems: Standard Terminology and Recommended Performance Measures. International Water Association.
- MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN DE CHILE (MIDEPLAN). PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE (PUCC). (1997). Programa de adiestramiento en preparación y evaluación de proyectos. Proyecto Reducción de Pérdidas en Sistemas de Agua Potable.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA). Estado Plurinacional de Bolivia. (2013). Plan Maestro Metropolitano de agua Potable y Saneamiento La Paz El Alto Bolivia. Informe sobre demandas futuras y estrategias de expansión. Volumen III Escenarios y Estrategias.
- PORRAS GÓMEZ, OSCAR (2014). Reducción de Pérdidas de Caudal en Red de Tuberías para mejorar Distribución de Agua Potable-Sector San Carlos-La Merced-Huancayo. Tesis Facultad De Ingeniería Mecánica Universidad Nacional Del Centro Del Perú Huancayo
- THORNTON, J., STURM, R. Y KUNKEL, G. (2008). Water Loss Control. McGraw-Hill.
- UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD). (2014). Lección 7. Cálculo de pérdidas en el sistema de acueducto. Disponible en: http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358040/Contenido_en_linea_Diseno_de_Plantas_Potabilizadoras/leccin_7__clculo_de_prdidas_en_el_sistema_de_acueducto.html

- VAG-ARMATUREN GMBH (2014). El Balance de Agua de la IWA. Disponible en: http://www.vag-armaturen.com/es/campos-de-aplicacion/gestion-de-lapresion/beneficiospara-el-cliente/reduccion-de-perdidas-de-agua.html
- THORNTON, J., STURM, R. Y KUNKEL, G. (2008). Water Loss Control. Departamento de Ingeniería Civil, Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología, Zimbabwe.

ANEXOS

ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA

Planteamiento del problema	Objetivo	Hipótesis	Variable		Indicador	Método
Problema General	Objetivo General	Hipótesis General	V. Independiente efecto	V. Dependiente causa		
¿Cómo analizar el Índice de Pérdidas en el Sistema de Abastecimiento de agua potable del Sector VI de la Ciudad de Tacna?	Analizar el Índice de Pérdidas para mejorar el Sistema de Abastecimiento de agua potable del Sector VI de la Ciudad de Tacna	El análisis del Índice de Pérdidas permitirá mejorar el abastecimiento de agua potable en el Sector VI de la Ciudad de Tacna	Índice de Pérdidas	Agua no facturada		Tipo de investigación: Descriptiva
Problemas Específicos	Objetivos Específicos	Hipótesis Específicos	V. Independiente	V. Dependiente		
¿Cómo identificar los indicadores de los niveles de índices de pérdidas en el sistema de abastecimiento del Sector VI?	Identificar los indicadores de los niveles de índices de pérdidas en el sistema de abastecimiento del Sector VI.	Los indicadores de los niveles de índices de pérdidas serán determinados a partir del balance hídrico propuesto por el IWA (Asociación Internacional del gua).	Índice de Pérdidas	Indicadores de los niveles de índices de pérdidas	- Agua Facturada - Agua no Facturada - Caudal de Ingreso	2. Población: el universo a investigar es el Sector V de la ciudad de Tacna 3. Técnica de identificación de
¿Cuáles son los porcentajes de los Índices de Pérdidas en el sistema de abastecimiento del Sector VI?	Indicar los porcentajes de los Índices de Pérdidas en el sistema de abastecimiento del Sector VI.	Con el análisis realizado en el sistema de abastecimiento del Sector IV se determinarán los porcentajes de índices de pérdidas.	Índice de Pérdidas	Porcentajes de los Índices de Pérdidas	Pérdidas comerciales Pérdidas técnicas Conexiones domiciliarias	datos y recolección de datos: Observación directa y archivos de consulta
¿Es posible aplicar acciones y procedimientos que permitan la reducción de los índices de perdidas?	Proponer acciones y procedimientos que permitan la reducción de los Índices de pérdidas.	Los procedimientos y acciones, sugeridas y recomendadas contribuyen a reducir los índices de pérdidas.	Procedimie ntos correctivos	Índice de Pérdidas	- Porcentaje de Índice de Pérdidas	

ANEXO N° 2: PANEL FOTOGRÁFICO

CAPITULO IV

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Fotografía 01: Vista panorámica interna del local propiedad de la EPS TACNA, ubicado entre la av. Manuel A. Odria y la av. Ejercito.



RESERVORIO R5



Fotografía 02: Vista principal del Reservorio R5, coordenadas Este: 036689, Norte: 8007212 y Altura: 539m.s.n.m.



Fotografía 03: Tubería de ingreso al R5 proveniente del R4.



Fotografía 04:
Macromedidor
ubicado en el
ingreso al R5
proveniente del R4.



Fotografía 05: Tubería de ingreso al R5 proveniente R9



Fotografía 06: Tubería de del entrada al R5 desde el R9.



Fotografía 07: Tubería de rebose. rebose.



Fotografía 08: Detalle de la tubería de



Fotografía 09: Tubería de salida del R5 al Subsector SS19, con su macromedidor.



Fotografía 10: Tubería de salida del R5 al Subsector SS22, con su macromedidor.

RESERVORIO R5A



Fotografía 11: Vista principal del Reservorio R5A, coordenadas Este: 036681, Norte: 8007206 y Altura: 539m.s.n.m.



Fotografía 12: Vista de las tuberías de ingreso al reservorio R5A



Fotografía 13: Tubería de ingreso 1 al R5A



Fotografía 14: Tubería de ingreso 2 al R5A



Fotografía 15: Tubería de salida del R5A al Subsector SS20.

CAPITULO IV


TOMA DE DATOS DEL REGISTRO DE LOS MACROMEDIDORES PARA EL CÁLCULO DEL VOLUMEN DISTRIBUIDO AL SISTEMA



Fotografía 16: Toma de datos de la lectura de los macromedidores.



Fotografía 17: Vista de la lectura del macromedidor.



Fotografía 18: Detalle de las características de los macromedidores

.

CAPITULO IV

INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LOS MICROMEDIDORES PARA LAS CONEXIONES CLANDESTINAS, INDEBIDAS Y CON CONSUMO CERO

Se realizó la verificación de diferentes viviendas, cuyo volumen facturado en el último mes del periodo de estudio fue igual a cero.

• ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL SECTOR AGRARIO:



Fotografía 19: Fachada de la vivienda de la Mz. 43 – lote 12.



Fotografía 20: Micromedidor de la Mz. 43 – lote 12.



Fotografía 21: Fachada de la vivienda de la Mz. 42 – lote 4.



Fotografía 22: Micromedidor de la Mz. 42 – lote 4.



Fotografía 23: Fachada de la vivienda de la Mz. 42 – lote 23.



Fotografía 24: Micromedidor de la Mz. 42 – lote 23.



Fotografía 25: Fachada de la vivienda de la Mz. 41 – lote 11.



Fotografía 26: Micromedidor de la Mz. 41 – lote 11.

• ASOCIACIÓN DE LOS CIPRECES:



Fotografía 27: Fachada de la vivienda de la Mz. E – lote 10.



Fotografía 28: Micromedidor de la Mz. E – lote 10.



Fotografía 29: Fachada de la vivienda de la Mz. H– lote 21.



Fotografía 30: Micromedidor de la Mz. H – lote 21.



Fotografía 31: Fachada de la vivienda de la Mz. C- lote 16.



Fotografía 32: Fachada de la vivienda de la Mz. A– lote 11.



Fotografía 33: Micromedidor de la Mz. A – lote 11.

• ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS NARDOS:



Fotografía 34: Fachada de la vivienda de la Mz. 81– lote 12.



Fotografía 35: Micromedidor de la Mz. 81 – lote 12.



Fotografía 36: Fachada de la vivienda de la Mz. 79– lote 7.



Fotografía 37: Micromedidor de la Mz. 79 – lote 7.



Fotografía 38: Fachada de la vivienda de la Mz. 102– lote 10.



Fotografía 39: Micromedidor de la Mz. 102 – lote 10.



Fotografía 40: Fachada de la vivienda de la Mz. 83– lote 5.



Fotografía 41: Micromedidor de la Mz. 83 – lote 5.



Fotografía 42: Fachada de la vivienda de la Mz. 83– lote 11.



Fotografía 43: Fachada de la vivienda de la Mz. 83– lote 7.



Fotografía 44: Fachada de la vivienda de la Mz. 83– lote 4.



Fotografía 45: Micromedidor de la Mz. 83 – lote 4.



Fotografía 46: Fachada de la vivienda de la Mz. 83– lote 3.



Fotografía 47: Fachada de la vivienda de la Mz. 83– lote 19.



Fotografía 48: Fachada de la vivienda de la Mz. 83– lote 17.



Fotografía 49: Fachada de la vivienda de la Mz. 81– lote 6.



Fotografía 50: Fachada de la vivienda de la Mz. 81– lote 5.



Fotografía 51: Fachada de la vivienda de la Mz. 81– lote 4.



Fotografía 52: Fachada de la vivienda de la Mz. 81– lote 3.



Fotografía 53: Fachada de la vivienda de la Mz. 81– lote 13.



Fotografía 54: Fachada de la vivienda de la Mz. 82– lote 5.



Fotografía 55: Micromedidor de la Mz. 82 – lote 5.



Fotografía 56: Fachada de la vivienda de la Mz. 82– lote 14.



Fotografía 57: Micromedidor de la Mz. 82 – lote 14.



Fotografía 58: Fachada de la vivienda de la Mz. 80– lote 4.



Fotografía 59: Micromedidor de la Mz. 80 – lote 4.



Fotografía 60: Fachada de la vivienda de la Mz. 80– lote 12.



Fotografía 61 Fachada de la vivienda de la Mz. 80– lote 14.



Fotografía 62: Fachada de la vivienda de la Mz. 80– lote 19.



Fotografía 63: Fachada de la vivienda de la Mz. 98– lote 13.



Fotografía 64: Fachada de la vivienda de la Mz. 98- lote 11.



Fotografía 65: Fachada de la vivienda de la Mz. 98– lote 1.



Fotografía 66: Fachada de la vivienda de la Mz. 98– lote 3.



Fotografía 67: Fachada de la vivienda de la Mz. 98– lote 4.



Fotografía 68: Fachada de la vivienda de la Mz. 99– lote 1.



Fotografía 69: Fachada de la vivienda de la Mz. 99– lote 10,11y12.



Fotografía 70: Fachada de la vivienda de la Mz. 97– lote 2.



Fotografía 71: Micromedidor de la Mz. 97 – lote 2.



Fotografía 72: Fachada de la vivienda de la Mz. 97– lote 4.



Fotografía 73: Micromedidor de la Mz. 97 – lote 4.



Fotografía 74: Fachada de la vivienda de la Mz. 97– lote 14.



Fotografía 75: Micromedidor de la Mz. 97 – lote 14.



Fotografía 76: Fachada de la vivienda de la Mz. 97– lote 11.



Fotografía 77: Micromedidor de la Mz. 97 – lote 11.



Fotografía 78: Fachada de la vivienda de la Mz. 100– lote 13.



Fotografía 79: Micromedidor de la Mz. 100 – lote 13.



Fotografía 80: Fachada de la vivienda de la Mz. 102– lote 19.



Fotografía 81: Micromedidor de la Mz. 102 – lote 19.



Fotografía 82: Fachada de la vivienda de la Mz. 100- lote 8.



Fotografía 83: Micromedidor de la Mz. 100 – lote 8.



Fotografía 84: Fachada de la vivienda de la Mz. 100– lote 5.



Fotografía 85: Micromedidor de la Mz. 100 – lote 5.



Fotografía 86: Fachada de la vivienda de la Mz. 100- lote 10.



Fotografía 87: Micromedidor de la Mz. 100 – lote 10.




Fotografía 88: Fachada de la vivienda de la Mz. 102– lote 15.



Fotografía 89: Fachada de la vivienda de la Mz. 102– lote 12.

ANEXO N° 3: ESQUEMA GENERAL DE AGUA POTABLE DE TACNA



ANEXO N° 4: PLANOS BASE CATASTRO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR VI

ANEXO N° 5: FICHAS DE LOS RESERVORIOS (R-5, R-5A)

RESERVORIO R5



FICHA CATASTRAL - RESERVORIOS

1. UBICACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	UBICACIÓN	DENOMINACION DE UNIDAD	NOMBRE DE LA UNIDAD	COD. FICHA
Tacna	Tacna	Tacna	Ovalo Callao	Reservorio	Reservorio 5	

2. CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD

T:		Dimensiones (m)		Volumen (m²)	Material	Fecha puesta en marcha	Estado
Tipo	altura	largo /diametro	ancho				
Resevorio apoyado	6.5	24.4		1000	Concreto		Operativo

Codigo de Patrimonio	Suministro Electrico Nº	Carga	Tarifa	Cota de Terreno	Cota minima fondo	Cota minima nivel de agua	Fecha de Gps
	-	220 v	-			550	

Cerco perimetrico	Planos	Memoria Descriptiva	Manual De Reparación	Manual De Mantenimiento	Fuente de Alimentacion	Observaciones
si	No	si	-			

Indica si contiene cerco perimetral Imagen







3. COMPONENTES DE LA UNIDAD

a. Macromedidor

a.1) Caracteristica de Equipo

- Contraction				N° de Serie	PANIS PANIS PANIS	Discouries	
Tipo	Marca	Modelo	Sensor		Display	Unidad	Diametro Nominal
			N° de Serie	Tamaño	Display		INOMINAL
Ultrasonido	Micronics	-	17817	Mediano	Visual	2	14"
Ultrasonido	Siemens	FUS 1020	28223	Mediano	Visual	1	18"

Qmax	Qnom	Fecha Instalacion	Componentes
		30.000	

a.2) Características de Instalación

tipo			() Union Mecanica	(X) Niple Bridada	
Diametro	Materiales	N° de Pernos	Medida de Perno	Descripcion de Pernos	Fecha de Instalacion
14"	Hierro dúctil	3-83		-	1320

Fecha de Compra	Factura	Proveedor	Nº Guia de Remision	Codigo Patrimonial	Direccion de Proveedor

b. Valvula								
Tipo		(X)Compuerta	() Diafragma	() Portezuela	() Clasar	() Compuerta oval	l	
		() Mariposa	() Antigolpe	() De pie	() De aire	() Nivel		
		() Duo Flap	() Esferica	() Rotovalvula	() Compuerta redo	nda		
Tipo	Cant	Marca	Modelo	N° de serie	Diametro (PLG)	Clase de Presion	Material	Clase de Presi
Compuerta	1	Fumosac	-		14"		Hierro dúctil	-
Compuerta	1	Fumosac	-	-	18"		Hierro dúctil	-
_								
Ancho (mn	n)	Diam.de la brida (mm)	Brida N° de Huecos	Diam huecos	Dimension del empaque (PLG)	Tipo de Asta	Tipo de accionamiento	Estado Operati
		508	12	20 mm	- empadae (i 20)		-	Operativo
		609	14	20 mm	-	-	-	Operativo
						I.	1	
Exist. De ca	aja	Sentido de giro	N° de Vueltas	observacion				
	•							
V. de ingre	50	V. salida	Cod. Patrimonio	Observaciones:	Modulante	No modulante	Altitud	Observaciones:
v. de liigie:	50	v. Salida Si	Cod. Fatrimonio	Observaciones.	wodulante	No modulante	Aititud	Observaciones:
31		31					-	
c. Linea de Cor	nducci	ion						
o. Emica de ooi								
Tramo (De /	(A)	Longitud (m)	Capacidad Actual	Estado Físico	Tipo de material	Estado Operativo	Antigüedad	Т
-	-4	-	-	Bueno	Hierro dúctil	Operativo	Alluguedad	+
				Ducilo	THEITO GUGE	Орения		+
								1
C.1 Accesorios	5							
Tipo		Marca	Modelo	Diametro	Tipo de Piloto	Rango de Presion	Medida de Perno	I
Codo x 90		Fumosac		14"			4cm X 15 cm	I
Unión flexib		Fumosac		14"			2 cm X 27 cm	Ι
Tee reducto	ora	Fumosac		14" x 10"			4cm X 15 cm	floor
N° de Pern	05	Brida	Accesorios	ļ				
12		si		1				
10		no						
d. Linea de Imp	pulsion							-
Tramo		Longitud (m)	Capacidad Actual	Estado Físico	Tipo de material	Estado operativo	Antigüedad	1
								1
								⅃
d.1 Accesorios								
Tipo	•	Diametro	Marca	Modelo	Año de Instalacion	1		
Про		Diameto	Marca	Modelo	And de instalación			
						-		
						1		
a Caracteristic	ar da	sub astraion dal Cia	toma Clastrias					
e. Caracteristic	as ue	sub estacion del Sis		stacion	Tabloro	Electrico		т
		Tipo de Tarifa	Sub E	Stacion	Tablero	Electrico	Estado de	
sub estacio	on	Eléctrica	Tipo	Estado Conserv.	Tipo	Est. Conserv.	Instalación	
					,-			1
								1
_						_		
اخ	Existen	problemas de sobrete	ension? Con frequer	ncia (S/N)I	No se presentan (S/N)	P	oco frecuente (S/N)_	
		lee installeeinen 5			811.3	N- ()		
-		las instalaciones?	1- 1 1-1-10		Si()	No ()		
· Existen tallered	മിലെ	antenimiento electrico	en la localidad?		Si()	No()		

e.1 Tablero Electrico

Marca	Modelo	N° de serie	Tension Nominal (v)	Potencia Nominal (cv)	Codigo de Patrimonio

0						

e.2 Transformador

Marca	Modelo	N° de serie	Тіро	Tension Nominal (v)	Potencia Nominal (cv)	Codigo de Patrimonio

0						-					_
9	υ	-	e	11	м	u	ıv	ш	•	>	ı,

4. CASETA DE CLORACION

a. Equipo Cloracion (instalacion del Regualdor del Vacio)

Marca	Modelo	N° de serie	Fecha de entrega	Vida util	N° de factura	Codigo de Patrimonio				

Escala de Trabajo	Observaciones

b. Características de los Cilindros de Cloro

	Marca	Peso del contenido	Peso del cilindro	Peso total del cilindro	Max. Flujo de cloro que se extrae del cilindro	Observaciones
Γ						

Catastrado por	Fecha del catastro	Actualizado por	Fecha Actualizacion	Nº Actualizacion
Emulsiones Viales S.A.C.	02/08/2018			

RESERVORIO R5A



FICHA CATASTRAL - RESERVORIOS

1. UBICACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	UBICACIÓN	DENOMINACION DE UNIDAD	NOMBRE DE LA UNIDAD	COD. FICHA
Tacna	Tacna	Tacna	Ovalo callao	Reservorio	Reservorio 5(A)	8

2. CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD

Tipo		Dimensiones (m)		Volumen (m³)	Material	Fecha puesta en	Estado
	altura	largo /diametro	ancho	waterial marcha		Lotado	
Resevorio apoyado	14.04	14	12	2500	Concreto	_	Operativo

NOTA: Indicar en "Tipo", si es Apoyado / Elevado. Indicar estado de Valvulas y tuberias de ingreso / salida

	Codigo de Patrimonio	Suministro Electrico N°	Carga	Tarifa	Cota de Terreno	Cota minima fondo	Cota minima nivel de agua	Fecha de Gps
- 8		-	220 v	8	1		() (in () ()	3

Cerco perimetrico	Planos	Memoria Descriptiva	Manual De Reparación	Manual De Mantenimiento	Fuente de Alimentacion	Observaciones
si	si	si	-	•)	41	

Indica si contiene cerco perimetral Esquema - Planta



3. COMPONENTES DE LA UNIDAD

a. Macromedidor

a.1) Caracteristica de Equipo

Tipo				N° de Serie	N.		Discountry
	Marca	Modelo	Se	nsor	Display	Unidad	Diametro Nominal
			N° de Serie	Tamaño	Display		Nominal
Ultrasonido	Micronics		17617	Mediano	Visual	2	14"
Ultrasonido	Siemens	FUS 1020	28223	Mediano	Visual	1	18"

Qmax	Qnom	Fecha Instalacion	Componentes
			V

a.2) Características de Instalacion

() Union Mecanica (X) Niple Bridada

Diametro	Materiales	N° de Pernos	Medida de Perno	Descripcion de Pernos	Fecha de Instalacion
14"	Hierro dúctil	9	-	-	-

a.3) Informe Patrimonial

Fecha de Compra	Factura	Proveedor	N° Guia de Remision	Codigo Patrimonial	Direccion de Proveedor

b. Valvula								
Tipo		(X) Compuerta	() Diafragma	() Portezuela	() Clasar	() Compuerta oval		
		() Mariposa	() Antigolpe	() De pie	(x) De aire	() Nivel		
		() Duo Flap	() Esferica	() Rotovalvula	() Compuerta redo	onda		
Tipo	Cant.	Marca	Modelo	N° de serie	Diametro (PLG)	Clase de Presion	Material	Clase de Presion
(01) Compuerta	1	Fumosac	-	-	8"	-	Hierro dúctil	-
(02) Compuerta	1	Fumosac	-	-	12"	-	Hierro dúctil	-
(03) Aire	1	Fumosac	-	-	12"	-	Hierro dúctil	-
(04) Compuerta	1	Fumosac	-	-	8"	-	Hierro dúctil	-
. ,								
Ancho (mm)	Diam.de la brida (mm)	Brida N° de Huecos	Diam huecos	Dimension del empaque (PLG)	Tipo de Asta	Tipo de accionamiento	Estado Operativo
-		350	12	20 mm	-	-	-	Operativo
-		445	12	20 mm	-	-	-	operativo
-		445	12	20 mm	-	-	-	operativo
-		350	12	20 mm	-	-	-	Operativo
			•					
Exist. De ca	ja	Sentido de giro	N° de Vueltas	observacion				
V. de ingres	0	V. salida	Cod. Patrimonio	Observaciones:	Modulante	No modulante	Altitud	Observaciones:
si		si						
c. Linea de Con	ducci	ion						
Tramo (De /	A)	Longitud (m)	Capacidad Actual	Estado Físico	Tipo de material	Estado Operativo	Antigüedad	1
-	,	-	-	Bueno	Hierro dúctil	Operativo		1
								†
								1
C.1 Accesorios								
Tipo		Marca	Modelo	Diametro	Tipo de Piloto	Rango de Presion	Medida de Perno	1
Codo x 90°	,	Fumosac	inicació.	14"	1,00 00 1 11010	riange as i recion	4cm X 15 cm	1
Unión flexib		Fumosac		14"			2 cm X 27 cm	†
Tee reductor		Fumosac		14" x 10"			4cm X 15 cm	1
N° de Perno		Brida	Accesorios	14 × 10			4011 X 13 011	1
12		Si	Accesorios	1				
10		no		1				
		110	<u> </u>	1				
d. Linea de Imp	uleiee							
Tramo	aisiti	Longitud (m)	Capacidad Actual	Estado Físico	Tipo de motorial	Estado operativo	Antigüadad	1
Hamo		Longitud (III)	Capacidad Acidal	Latado Físico	Tipo de material	Listado operativo	Antigüedad	1
<u> </u>								1
]
dd Assessed								
d.1 Accesorios		Diagratus	Messa	Madele	Aña da lestalas:	1		
Tipo		Diametro	Marca	Modelo	Año de Instalacion			
						J		
e. Caracteristic	as de	sub estacion del Si						,
sub estacio	n	Tipo de Tarifa		stacion		Electrico	Estado de	
223 2212010		Eléctrica	Tipo	Estado Conservación	Tipo	Est. Conservación	Instalación	1
¿Existen probler	nas de	e sobretensión? C	on frecuencia (S/N)	No se pr	esentan (S/N)	Poco frec	uente (S/N)	_
¿Tienen aterram	iento	las instalaciones?			Si ()	No ()		
¿Existen talleres	de m	antenimiento electrico	en la localidad?		Si ()	No ()		

e.1 Tablero Electrico

Marca	Modelo	N° de serie	Tension Nominal (v)	Potencia Nominal (cv)	Codigo de Patrimonio

Ob					

e.2 Transformador

Marca	Modelo	N° de serie	Tipo	Tension Nominal (v)	Potencia Nominal (cv	Codigo de Patrimonio

)	wa	ᄗ	V C	ы	OH	es:

4. CASETA DE CLORACION

a. Equipo Cloracion (instalacion del Regualdor del Vacio)

Marca	Modelo	N° de serie	Fecha de entrega	Vida util	N° de factura	Codigo de Patrimonio

b. Características de los Cilindros de Cloro

	Marca	Peso del contenido	Peso del cilindro	Peso total del cilindro	Max. Flujo de cloro que se extrae del cilindro	Observaciones
Γ						

Catastrado por	Fecha del catastro	Actualizado por	Fecha Actualizacion	N° Actualizacion
Emulsiones Viales S.A.C.	02/08/2018	Emulsiones Viales S.A.C.	02/08/2018	1

4	_	
1	っ	•

ANEXO N° 6: PARTES DIARIOS DE EMERGENCIAS DE LOS BOMBEROS

Partes Diarios de Emergencias de los Bomberos

Reporte de las emergencias registradas en el periodo de estudio, obtenido de los partes diarios de emergencias de los bomberos:

N°	FECHA	DIRECCION	REFERENCIA	DISTRITO	VEHICUL O	CAPACI DAD DEL VEHICU LO (GAL)	VOLUM EN (M3)
1	13/08/2018	ASOC. ANIMALES MIXTOS	LIMITE CALANA - CIUDAD NUEVA		MAQUINA 72	1000	4.546
2	27/09/2018	CALLE HUASCAR / AV. INDUCTRIAL	ESPALDAS DEL GRIFO REPSOL	TACNA - CERCADO	MAQUINA 72	1000	4.546
3	30/09/2018	AV ZARUMILLA S/N	PAGO AYMARA	TACNA	MAQUINA 72	1000	4.546
4	30/09/2018	AV ZARUMILLA S/N	PAGO AYMARA	TACNA	MAQUINA 110	1000	4.546
5	20/10/2018	SECTOR AGRARIO MZ 71 LOTE 10	ESPALDAS DE IE CRISTO REY	C.P. A. B. LEGUIA	MAQUINA 24	1000	4.546
6	22/10/2018	SAN PEDRO Y SAN PABLO		TACNA - CERCADO	MAQUINA 72	1000	4.546
7	25/10/2018	VILLA ALTO LEGUIA M 24 LOTE 03	COSTADO DE LOS NARDOS	C.P. A. B. LEGUIA	MAQUINA 24	1000	4.546
8	23/11/2018	VILLA MAGISTERIAL S3	FRENTE AL PARQUE DE LA FAMILIA	TACNA - CERCADO	MAQUINA 99	300	1.364
9	02/12/2018	CALLE BLONDEL		TACNA - CERCADO	MAQUINA 72	1000	4.546
10	12/01/2019	URB. SILPAY MZ-C LT- 08		TACNA - CERCADO	MAQUINA 72	1000	4.546

A continuacion se observa algunos de los partes diarios de las emergencias:

FECHA		1091		EMERG IRECCIÓN O ISTRITO	N° DE PARTE 2430
/JORA					olle Houseon Do Jadustad
LASIFICACIÓN NEORMANTE NEORMANTE	MANDANTE DE INCIDENCIA (30.13)			Contract of the Contract of th	espoidos del Gripo Repsol APOYO OTRAS PIERADOR S
				MÓVIL PNP MÓVIL SC	APOYO OTRAS INSTITUCIONES AL MANDO
100	H. DE SALIDA	H. DE LLEGADA	H. DE RETIRO	H. DE INGRESO	AL MANDO
VEHICULO	15:20	3	22:30	22:45	EFECTIVO AL MANDO / PILOTO / 10.15
MQ-110	18:35	15245	22:15	22:26	nosad eva, concluded fact
M8-30	. 5. 24	. ?	_	18'.12	19 000
306-123	15:34)	22:25	23:05	3-05 Ligoresto3, 1049 Somietto
- 1-194	13.20				-20 VOSO
74	15191	15:50	22:20	52.72	304 Dueños, 03, 10 48 Gorades
0 99	12:33	(8:07	22:12	22:30	3.03 Topate, 04, 307 Broby
74	16:04	3	20145	20155	305 Chongono
50-01	16:05	- 61			3-au bldivio
15/-10	16:34	(6:39	22:12	27:31	3-08 Collenter 04, 10-49 Coyon
0-160	16:55	17:10	2:46	22:00	307 CUES 103 1049 Overst
RVACIÓN:	17/17/19	0:22	22:26	22:42	3.08 Lours,
20x-133	18:12	(8:53.			305 Negrio 105, 304 Ontego
-074	18:03	51:81			
Se trato de un almacen de Material reciège aprox 600m². Se descarta que lue probocado por una Chispa que estaban se descarta que lue probocado por una Chispa que estaban se descarta que lue probocado por una Chispa que estaban se descarta que lue probocado por una Chispa que estaban se descarta que lue probocado por una Chispa que estaban se descarta que lue probocado por una Chispa que estaban se descarta que lue probocado por una Chispa que estaban se descarta que lue probocado por una Chispa que estaban se descarta que lue probocado por una Chispa que estaban se descarta que lue probocado por una Chispa que estaban se descarta que lue probocado por una Chispa que estaban se descarta que lue probocado por una Chispa que estaban se descarta que lue probocado por una Chispa que estaban se descarta que lue probocado por una Chispa que estaban se descarta que lue probocado por una Chispa que estaban se descarta que lue probocado por una Chispa que estaban se descarta que lue probocado por una Chispa que estaban se de la composición de la lue probocado por una Chispa que estaban por una chispa qu					
4	sedesa	are que	D.To	de Taci	1000 00 Insolmo PM.

Maria Maria	Total Report to	PA	ARTE	E EME	RGENCIA N° DE PARTE 2049			
FECHA	20	1 10 1	0.10 1		N° DE PARTE Z(Ya			
HORA	20 110 12018			Sector Necrous o M2 11				
CLASIFICACIÓN				DISTRITO CR B C LOSALICO TO COTE 16.				
	2012.8	Projade Ga		REFERENCIA				
INFORMANTE	Dannel			a Esperados del Coloros				
COL	MANDANTE DE	NCIDENCIA (30.	13)	TELÉFONO 9529 OPERADOR				
		(50)	10)	-	APOYO OTRAS INSTITUCIONES			
				MÓVIL PNP	AL MANDO			
VEHÍCULO	H. DE SALIDA	H. DE LLEGADA	U DE DESCRIPTION	MÓVIL SC	AL MANDO			
					EFECTIVO AL MANDO / PILOTO / 10.15			
HO 24.	00155	05105	01/10	01120	308 Pacra, 1048 307 Sales (0)			
				101160	300 1 000 10dx 301 Jeles (0)			
_				Part				
	_							
			a 1					
		AAAI		-				
	1	District to			4			
	6				A CHARLES DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRAC			
SERVACIÓN:	Parent	100 20	33 01	110.	12 años. Se prodys			
	Comoni	an -	1 1	11 100	12 5501 2000			
propieta	127 to	sa time	-che t	Celenaer	- 35 anos. 36 brears			
1	Lues	le la V	aloule	de la Coc	ine			
togad	11.000	1			1			
		The second second	. 127					

FECHA	25	102.	2018	DIRECCIÓN	V	GENCIA Nº DEPARTE 2706 Milla Oldo Legaria M2A Lote 63	
HORA	07	105	B AND B	DISTRITO	(C.P. D. B. Legura	
				REFERENCIA al Costado de las Prodos.			
INFORMANTE	Famil			TELÉFONO 95876290 OPERADOR Tongette MP			
COM	MANDANTE DE I	INCIDENCIA (30.	13)			APOYO OTRAS INSTITUCIONES	
				MÓVIL PNP		AL MANDO	
		lu ne create		MÓVIL SC	1	AL MANDO	
ACUIDODA		H. DE LLEGADA			-		
Q 24. M	01 102	61)12	01148	02110	2.	305 Changemo loug forms (05)	
1							
7	-						
						HI I	
		000					
		00011				1777000	
	1				1		
	7					The state of the s	
			1	-	1	vicence Clarica Se Europe	
ERVACIÓN:	properly	ento!	Viran C	auna		vega (elo años Se Encon s.B. Legita, al Mande del S Completa,	
11	1	Moder	· de la	c CID.	0), 13 legita, al Mande del S	
enel	in for	ed. com	1 1			(

ANEXO N° 7: NOTIFICACIONES DE CONEXIONES CLANDESTINAS EN EL SECTOR VI



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

NOTIFICACIÓN-18-2018-610-EPS-TACNA S.A.

NOMBRE

:SR. MARIANO ESPINOZA MAMANI

Presidente de la Asociación de Vivienda La Victoria.

DIRECCIÓN

:Alto Bolognesi Mz. G Lt-02

ASUNTO

:Factibilidad de Servicio y señalización posibles puntos de

alimentación y descarga.

REFERENCIA

:Hoja de Tramite 011517-248

Sr. Usuario mediante la presente notificación nos dirigimos a Usted para comunicarle que en atención a su documento presentado de solicitud de "Factibilidad de Servicio y señalización posibles puntos de alimentación y descarga.", presentada por su representante de la su asociación, en calidad de presidente de la asociación de Vivienda La Victoria se le indica lo siguiente:

-Con fecha 05 de Agosto del presente año, se realizó la inspección de campo de la zona donde está solicitando la factibilidad de servicios y señalización de posibles puntos de alimentación y descarga, de los cuales se ha evidenciado que se ha comenzado a realizar los trabajos de obras de saneamiento, realizando el tendido de redes de tubería de diámetro de 8" con sus respectivos buzones para el servicio de alcantarillado, y tendido de redes para el servicio de agua con su respectiva realización de conexiones domiciliarias, sin autorización de la empresa.

-Con respecto a nuestro marco normativo se corrobora que existe incumplimiento en cuanto a los procedimientos establecidos por el Tupa de la Empresa Prestadora de Servicios, para poder obtener el servicio de alcantarillado.

-Se le comunica que de acuerdo a los acuerdo a los lineamientos de la SUNASS, Según Resolución de Concejo Directivo 011-2007-SUNASS-CD, se califica como INFRACCION GRAVE de acuerdo al artículo nro. 125, que indica:

Constituye infracciones graves:

Punto nro. 2.- Manipulación de redes exteriores de agua potable y alcantarillado

Punto nro. 5.- conectarse clandestinamente a las redes de servicio.

Av. Dos de Mayo N° 372 – Tacna Telf. (052) 583446 – Fax (052) 583453 Mail: cos informes@enstacna.com pe



Se observa que no se ha cumplido con los lineamientos dispuesto por el D.S. Nro. 019-2017, Sobre el Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, CAPITULO V Sobre Usuarios, artículo 121 sobre Obligaciones, punto 5 y artículo 122 sobre prohibiciones, puntos 2 y 5.

-Por lo expuesto le comunica que se procederá de acuerdo Resolución de Concejo Directivo 011-2007-SUNASS-CD, el artículo 126 de Sanciones punto e) LEVANTAMIENTO DE LA CONEXION y DEBERÁ ASUMIR EL COSTO DE LAS MEDIDAS IMPUESTAS COMO SANCIÓN indicado en el artículo Nro.127 de la resolución citada líneas arriba.

De acuerdo al Reglamento de prestación de servicios artículo 135 sobre procedimiento para aplicación de sanciones se le otorga un plazo de 05 días hábiles para que presente su descargo para respectiva evaluación.

Vencido el plazo indicado la EPS determinará la existencia de responsabilidad susceptible de sanción.

Gracias por su atención prestada.

ING. ALBERTO BARRIOS PALONDAS Jefe de la División de Estudios

VILMA CENTENO ROJAS Especialista de Planimetría y Catastro Técnico

Tacna,	de de	1 2018	Hora:		
Recibido	:	Fir	ma:		
D.N.I.	:Notificador:				
CARACTI	RISTICAS DEL PRED.	10		Nro. De medidor de	
Luz					

Se anexa fotos de evidencia. C.C. archivo

Av. Dos de Mayo N° 372 – Tacna Telf. (052) 583446 – Fax (052) 583453 Mail: eps.informes@epstacna.com.pe



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

NOTIFICACIÓN-21-2018-610-EPS-TACNA S.A.

NOMBRE

:Sr. Santiago Anquise Vargas

Presidente de la Asociación de Vivienda Villa Arica.

DIRECCIÓN

:Asociación de Vivienda Villa Arica Mz. D It-05

ASUNTO

:Regularización de Alcantarillado.

REFERENCIA

:Hoja de Tramite 004273-248

Sr. Usuario mediante la presente notificación nos dirigimos a Usted para comunicarle lo que en atención a su documento presentado de solicitud de "Regularización de Alcantarillado", presentado por el Sr. Santiago Anquise Vargas, en calidad de presidente de la Asociación de Vivienda Villa Arica con dirección Mz. D Lt-05 de la Asociación de Viv. Villa Arica, se le indica lo siguiente:

1).-Con fecha 17 de Agosto del presente año, se realizó la inspección de campo de la zona donde está solicitando regularización de alcantarillado, de los cuales se ha evidenciado que se ha realizado los trabajos de obras de saneamiento, realizando el tendido de redes de tubería de diámetro de 8" con sus respectivos buzones para el servicio de alcantarillado, y sus conexiones domiciliarias, sin autorización de la empresa.

 Con respecto a nuestro marco normativo se corrobora que existe incumplimiento en cuanto a los procedimientos establecidos por el Tupa de la Empresa Prestadora de Servicios, para poder obtener el ervicio de alcantarillado con sus respectivas cone cones domiciliarias.

35. Se le comunica que de acuerdo a los lineamientos de la SUNASS, Según Resolución de Concejo Directivo 011-2007-SUNASS-CD, se califica como INFRACCION GRAVE de acuerdo al artículo nro. 125, que indica:

Constituye infracciones graves:

Punto nro. 2.- Manipulación de redes exteriores de agua potable y alcantarillado

Punto nro. 5.- conectarse clandestinamente a las redes de servicio.

4).-Se observa que no se ha cumplido con los lineamientos dispuesto por el D.S. Nro. 019-2017, Sobre el Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, CAPITULO V Sobre Usuarios, artículo 121 sobre Obligaciones, punto 5 y artículo 122 sobre prohibiciones, puntos 2 y5.

- 4).-Por lo expuesto a los puntos 2,3 y 4 se le comunica que se procederá aplicar de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Concejo Directivo 011-2007-SUNASS-CD, el artículo 126 de Sanciones punto e) LEVANTAMIENTO DE LA CONEXION y DEBERÁ ASUMIR EL COSTO DE LAS MEDIDAS IMPUESTAS COMO SANCIÓN indicado en el artículo Nro.127 de la resolución citada líneas arriba.
- 5).-De acuerdo al Reglamento de prestación de servicios artículo 135 sobre procedimiento para aplicación de sanciones se le otorga un plazo de 05 días hábiles para que presente su descargo por escrito.

Av. Dos de Mayo N° 372 – Tacna Telf. (052) 583446 – Fax (052) 583453 Mail: eps.informes@epstacna.com.pe



Vencido el plazo indicado y con sus respectivos descargos o sin él, la EPS TACNA .S.A. analizará en los siguientes cinco (05) días hábiles plazo en la que se emitirá la resolución aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento.

-F-39 20

Gracias por su atención prestada.

ING. ALBERTO BARRIOS PALOMINO Jefe de la División de Estudios VILMA CENTENO ROJAS
Especialista de Planimetría y Catastro Técnico

Tacna,	de	del	2018	Hora:
Recibido:			Firma:	
D.N.I.			Notificado	
				ALTERNATION AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE
Nro. De n	nedidor de Luz			190 000

Se anexa fotos de evidencia. C.C. archivo







"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

NOTIFICACIÓN-25-2018-610-EPS-TACNA S.A.

NOMBRE

:Sra. America Laura Huaylla

Presidente de la Asociación de Vivienda Perú Posible.

DIRECCIÓN

:Asociación de Vivienda Perú Posible Mz. B It-02

ASUNTO

:Regularización de Alcantarillado.

REFERENCIA

:Hoja de Tramite 004269-248

Sr. Usuario mediante la presente notificación nos dirigimos a Usted para comunicarle lo que en atención a su documento presentado de solicitud de "Regularización de Alcantarillado", presentado por la Sra. América Laura Huayylla, en calidad de presidente de la Asociación de Vivienda Perú Posible con dirección Mz. B Lt-02 de la Asociación de Perú Posible, se le indica lo siguiente:

- 1).-Con fecha 17 de Agosto del presente año, se realizó la inspección de campo de la zona donde está solicitando regularización de alcantarillado, de los cuales se ha evidenciado que se ha realizado los trabajos de obras de saneamiento, realizando el tendido de redes de tubería de diámetro de 8" con sus respectivos buzones para el servicio de alcantarillado, y sus conexiones domiciliarias, sin autorización de la empresa.
- 2). Con respecto a nuestro marco normativo se corrobora que existe incumplimiento en cuanto a los procedimientos establecidos por el Tupa de la Empresa Prestadora de Servicios, para poder obtener el servicio de alcantarillado con sus respectivas conexiones domiciliarias.

3).-Se le comunica que de acuerdo a los lineamientos de la SUNASS, Según Resolución de Concejo Directivo 011-2007-SUNASS-CD, se califica como INFRACCION GRAVE de acuerdo al artículo nro. 125, que indica:

constituye infracciones graves:

Punto nro. 2.- Manipulación de redes exteriores de agua potable y alcantarillado

Punto nro. 5.- conectarse clandestinamente a las redes de servicio.

4).-Se observa que no se ha cumplido con los lineamientos dispuesto por el D.S. Nro. 019-2017, Sobre el Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, CAPITULO V Sobre Usuarios, artículo 121 sobre Obligaciones, punto 5 y artículo 122 sobre prohibiciones, puntos 2 y5.

- 4).-Por lo expuesto a los puntos 2,3 y 4 se le comunica que se procederá aplicar de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Concejo Directivo 011-2007-SUNASS-CD, el artículo 126 de Sanciones punto e) LEVANTAMIENTO DE LA CONEXION y DEBERÁ ASUMIR EL COSTO DE LAS MEDIDAS IMPUESTAS COMO SANCIÓN indicado en el artículo Nro.127 de la resolución citada líneas arriba.
- 5).-De acuerdo al Reglamento de prestación de servicios artículo 135 sobre procedimiento para aplicación de sanciones se le otorga un plazo de 05 días hábiles para que presente su descargo por escrito.

Av. Dos de Mayo N° 372 – Tacna Telf. (052) 583446 – Fax (052) 583453 Mail: eps.informes@epstacna.com.pe



Vencido el plazo indicado y con sus respectivos descargos o sin él, la EPS TACNA .S.A. analizará en los siguientes cinco (05) días hábiles plazo en la que se emitirá la resolución aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento.

Gracias por su atención prestada.

ING. ALBERTO BARRIOS PALOMINO Jefe de la División de Estudios VILMA CENTENO ROJAS
Especialista de Planimetria y Calastro Técnico

Se anexa fotos de evidencia. C.C. archivo







"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

NOTIFICACIÓN-26-2018-610-EPS-TACNA S.A.

NOMBRE

:Sr. Oscar Vilca Castro

Presidente de la Asociación de Vivienda Los Girasoles.

DIRECCIÓN

:Asociación de Vivienda Perú Posible Mz. A It-01

ASUNTO

:Regularización de Alcantarillado.

REFERENCIA

:Hoja de Tramite 004272-248

Sr. Usuario mediante la presente notificación nos dirigimos a Usted para comunicarle lo que en atención a su documento presentado de solicitud de "Regularización de Alcantarillado", presentado por el Sr. Oscar Vilca Castro, en calidad de presidente de la Asociación de Vivienda Los Girasoles con dirección Mz. A Lt-01 de la Asociación de Vivienda Los Girasoles, se le indica lo siguiente:

- 1).-Con fecha 17 de Agosto del presente año, se realizó la inspección de campo de la zona donde está solicitando regularización de alcantarillado, de los cuales se ha evidenciado que se ha realizado los trabajos de obras de saneamiento, realizando el tendido de redes de tubería de diámetro de 8" con sus respectivos buzones para el servicio de alcantarillado, y sus conexiones domiciliarias, sin autorización de la empresa.
- 2). Con respecto a nuestro marco normativo se corrobora que existe incumplimiento en cuanto a los procedimientos establecidos por el Tupa de la Empresa Prestadora de Servicios, para poder obtener el servicio de alcantarillado con sus respectivas conexiones domiciliarias.
- 3)-Se le comunica que de acuerdo a los lineamientos de la SUNASS, Según Resolución de Concejo Directivo 011-2007-SUNASS-CD, se califica como INFRACCION GRAVE de acuerdo al artículo nro. 125, que indica:

Constituye infracciones graves:

Punto nro. 2.- Manipulación de redes exteriores de agua potable y alcantarillado

Punto nro. 5.- conectarse clandestinamente a las redes de servicio.

- 4).-Se observa que no se ha cumplido con los lineamientos dispuesto por el D.S. Nro. 019-2017, Sobre el Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, CAPITULO V Sobre Usuarios, artículo 121 sobre Obligaciones, punto 5 y artículo 122 sobre prohibiciones, puntos 2 y5.
- 4).-Por lo expuesto a los puntos 2,3 y 4 se le comunica que se procederá aplicar de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Concejo Directivo 011-2007-SUNASS-CD, el artículo 126 de Sanciones punto e) LEVANTAMIENTO DE LA CONEXION y DEBERÁ ASUMIR EL COSTO DE LAS MEDIDAS IMPUESTAS COMO SANCIÓN indicado en el artículo Nro.127 de la resolución citada líneas arriba.
- 5).-De acuerdo al Reglamento de prestación de servicios artículo 135 sobre procedimiento para aplicación de sanciones se le otorga un plazo de 05 días hábiles para que presente su descargo por escrito.

Av. Dos de Mayo N° 372 – Tacna Telf. (052) 583446 – Fax (052) 583453 Mail: eps.informes@epstacna.com.pe



Vencido el plazo indicado y con sus respectivos descargos o sin él, la EPS TACNA .S.A. analizará en los siguientes cinco (05) días hábiles plazo en la que se emitirá la resolución aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento.

Gracias por su atención prestada.

ING. ALBERTO BARRIOS PALOMINO Jefe de la División de Estudios VILMA CENTENO ROJAS
Especialista de Planimetria y Catastro Técnico

Se anexa fotos de evidencia. C.C. archivo







"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

NOTIFICACIÓN-40-2018-610-EPS-TACNA S.A.

NOMBRE DIRECCIÓN :Sra Maria Roxana Castañeda Verastegui :Av. Los Angeles s/n (Tres Pinos Parcela 1-A)

ASUNTO

:Ejecución de conexión de agua hasta la caja de registro.

REFERENCIA

:Hoja de Tramite 012381-248

Sr. Usuario mediante la presente notificación nos dirigimos a Usted para comunicarle lo que en atención a su documento presentado de solicitud de "Señalización de puntos de empalme", presentado por la Sra. Maria Roxana Castañeda Verastegui, en calidad de propietaria del predio cuya es la Av. Los Angeles s/n (Tres Pinos parcela 1-A), del distrito de Pocollay, se le indica lo siguiente:

1).-Con fecha 20de Setiembre del presente año, se realizó la inspección de campo de la zona donde está realizando el trámite "Señalización de puntos de empalme", por los cuales mediante la verificación se ha evidenciado que se ha realizado los trabajos de tendido de red provisional de agua, en la Av. Los Angeles con su respectiva conexión domiciliaria hasta la caja de registro, hasta su predio sin autorización de la

2).-Mediante la verificación realizada se le comunica que de acuerdo a nuestro marco normativo se corrobora que existe incumplimiento en cuanto a los procedimientos establecidos por el Tupa de la Empresa Prestadora de Servicios, para poder obtener el servicio de agua con sus respectivas conexiones domiciliarias.

3).-Se le comunica que conforme a los lineamientos de la SUNASS, Según Resolución de Concejo Directivo 011-2007-SUNASS-CD, se califica como INFRACCION GRAVE de acuerdo al artículo nro. 125, que indica:

Constituye infracciones graves:

Punto nro. 2.- Manipulación de redes exteriores de agua potable y alcantarillado

Punto nro. 5.- conectarse clandestinamente a las redes de servicio.

4).-Se observa que no se ha cumplido con los lineamientos dispuesto por el D.S. Nro. 019-2017, Sobre el Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, CAPITULO V Sobre Usuarios, artículo 121 sobre Obligaciones, punto 5 y artículo 122 sobre prohibiciones, puntos 2 y5.

Av. Dos de Mayo N* 372 – Tacna Telf. (052) 583446 – Fax (052) 583453 Mail: eps.informes@epstacna.com.pe



- 5).-Por lo expuesto a los puntos 1,2,3, y 4 se le comunica que se procederá aplicar de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Concejo Directivo 011-2007-SUNASS-CD, el artículo 126 de Sanciones punto e) LEVANTAMIENTO DE LA CONEXION y DEBERÁ ASUMIR EL COSTO DE LAS MEDIDAS IMPUESTAS COMO SANCIÓN indicado en el artículo Nro.127 de la resolución citada líneas arriba.
- 6).-Es necesario indicar que de acuerdo al Reglamento de prestación de servicios artículo 135 sobre procedimiento para aplicación de sanciones se le otorga un plazo de 05 días hábiles para que presente su descargo por escrito.

Vencido el plazo indicado y con sus respectivos descargos o sin él, la EPS TACNA .S.A. analizará en los siguientes cinco (05) días hábiles, plazo en la que se emitirá la resolución donde se aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento.

Gracias por su atención prestada.

ING. ALBERTO BARRIOS PALOMINO

Jefe de la División de Estudios

VILMA CENTENO ROJAS

Especialista de Planimetría y Catastro Técnico

Hora: 11.34 au

Tacna 26 de Jediewhyddel 2018

Recibido Lecare Stared Firma:

D.N.I. COLITICO Notificador: A Centro

CARACTRISTICAS DEL PREDIO.....

Nro. De medidor de Luz.....

Titular.

C.C. archivo

1453 1.pe





"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

NOTIFICACIÓN-54-2018-610-EPS-TACNA S.A.

NOMBRE

:Sr. IGNACIO TICONA JINEZ

Presidenta de la Asociación de Vivienda 9 de Junio

DIRECCIÓN

:Asoc. de Vivienda 9 de Junio Mz-A Lt-14 del C.P.M. A. B. Leguia

ASUNTO

:Acta de recpacion de obra en vía de regularización

REFERENCIA

:Hoja de Tramite 013381-248

Sr. Usuario mediante la presente notificación nos dirigimos a Usted para comunicarie que en atención a su documento presentado de solicitud de "Acta de recepción de obra en vía de regularización", presentado por el Sr. Ignacio Ticona Ginez, en calidad de presidente de la Asociación de Vivienda 9 de Junio, se le indica lo siguiente:

1).-Con fecha 07 de Setiembre del presente año, con H.T. Nro. 013381-248, solicita que se atienda el Acta de recepción de obra en vía de regularización, , documento por el con Informe Nro. 090-2018-JCT-ESO-340-EPS TACNA S.A, elaborado por la oficina de Supervisión y Control siguiere lo siguiente: .."Derivar a la Gerencia de Ingeniería para cumplir los trámites del TUPA EPS TACNA S.A 2015:,..Derivar copia del presente informe a Gerencia Comercial para que coordinado con la Gerencia de Operaciones realice el corte desde la Matriz ya que la regularización de hecho implica tiempo considerable ya que incluye pagos y levantamiento de observaciones así como la presentación del título de propiedad".

2).-La Gerencia de Ingeniería –Div. De Estudios, ha realizado una inspección de campo, en cuento a su expediente técnico presentado y mediante la verificación de campo se ha evidenciado que se ha realizado los trabajos de obras de saneamiento de redes de agua, y alcantarillado con sus respectivas conexiones domiciliarias, sin autorización de la empresa, referente a la elaboración y aprobación de expediente Técnico de redes de Agua Potable y alcantarillado

- 3).-Por la verificación efectuada se le comunica que de acuerdo a nuestro marco normativo se corrobora que existe incumplimiento en cuanto a los procedimientos establecidos por el Tupa de la Empresa Prestadora de Servicios, para poder obtener el servicio de agua con sus respectivas conexiones domiciliarias.
- 4).-Se ha revisado en nuestros programas comerciales, y se ha observado que su <u>asociación de Vivienda</u> 9 de Junio, ya cuentan con sus respectivos recibos de agua potable y alcantarillado en forma

Av. Dos de Mayo N° 372 – Tacna Teif. (052) 583446 – Fax (052) 583453 Mail: eps.informes@epstacna.com.pe



<u>individual</u>, las cuales han sido ingresadas mediante la Directiva de Regularización de Conexiones domiciliarias, realizando los pagos respectivos de acuerdo a la Directiva de Regularización de conexiones, desde el mes de Abril del presente año.

5).-Se le comunica que conforme a los lineamientos de la SUNASS, Según Resolución de Concejo Directivo 011-2007-SUNASS-CD, se califica como INFRACCION GRAVE de acuerdo al artículo nro. 125, que indica:

Constituye infracciones graves:

Punto nro. 2.- Manipulación de redes exteriores de agua potable y alcantarillado

6).-Se observa que no se ha cumplido con los lineamientos dispuesto por el D.S. Nro. 019-2017, Sobre el Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, CAPITULO V Sobre Usuarios, artículo 121 sobre Obligaciones, punto 5 y artículo 122 sobre prohibiciones, puntos 2 y 5.

7).-Por lo expuesto a los puntos 1,2,3,4, 5, 6, se le comunica que de acuerdo al Reglamento de prestación de servicios artículo 135 sobre procedimiento para aplicación de sanciones se le otorga un plazo de 05 días hábiles para que presente su descargo por escrito, en cuanto al actuar sobre regularización de conexiones domiciliarias sin contar con un expediente técnico aprobado en cuanto a las redes de agua potable.

Vencido el plazo indicado y con sus respectivos descargos o sin él, la EPS TACNA .S.A. analizará en los siguientes cinco (05) días hábiles, plazo en la que se emitirá la resolución donde se aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento.

Gracias por su atención prestada.

ING. ALBERTO BARRIOS PALOMINO
Jefe de la División de Estudios

VILMA CENTENO ROJAS
Especialista de Planimetría y Catastro Técnico

Tacna, // de del 2018

Hora:

p 5'

_

8-5

D.N.I. 61786208 Notificador & Centro

Recibido: 19ncaro Trecus Firma:

CARACTRISTICAS DEL PREDIO.....

Av. Dos de Mayo N* 372 – Tacna Telf. (052) 583446 – Fax (052) 583453 Mail: eps.informes@epstacna.com.pe